

# Quick installation guide

## ACS880-01 drives

### Frames R1 to R3



English .....	3	EN
English – USA ..	7	USA
Dansk .....	13	DA
Deutsch .....	17	DE
Español.....	23	ES
Suomi .....	29	FI
Français .....	33	FR
Italiano .....	39	IT
Nederlands .....	45	NL
Poliski .....	49	PL
Português .....	55	PT
Русский .....	61	RU
Svenska .....	67	SV
Türkçe.....	71	TR
中文 .....	75	ZH

## List of related manuals

<b>Drive hardware manuals and guides</b>	<b>Code (English)</b>
ACS880-01 hardware manual	3AU <sup>A</sup> 0000078093
ACS880-01 quick installation guide for frames R1 to R3	3AU <sup>A</sup> 0000085966
ACS880-01 quick installation guide for frames R4 and R5	3AU <sup>A</sup> 0000099663
ACS880-01 quick installation guide for frames R6 to R9	3AU <sup>A</sup> 0000099689
ACS880-01 +P940 drives for cabinet installation supplement	3AU <sup>A</sup> 0000145446
ACS880-01 assembly drawings for cable entry boxes of IP21 frames R5 to R9	3AU <sup>A</sup> 0000119627
ACS-AP-x assistant control panels user's manual	3AU <sup>A</sup> 0000085685
Vibration dampers for ACS880-01 drives (frames R4 and R5, option +C131) installation guide	3AXD50000010497
Vibration dampers for ACS880-01 drives (frames R6 to R9, option +C131) installation guide	3AXD50000013389
ACS880-01 +C132 marine type-approved drives supplement	3AXD50000010521

### Drive firmware manuals and guides

ACS880 primary control program firmware manual	3AU <sup>A</sup> 0000085967
Quick start-up guide for ACS880 drives with primary control program	3AU <sup>A</sup> 0000098062

### Option manuals and guides

Manuals and quick guides for I/O extension modules, fieldbus adapters, etc.

You can find manuals and other product documents in PDF format on the Internet. See section [Document library on the Internet](#) on the inside of the back cover. For manuals not available in the Document library, contact your local ABB representative.

The QR code below opens an online listing of the manuals applicable to this product.



[ACS880-01 manuals](#)

3AU<sup>A</sup>0000085966 Rev F

MUL

EFFECTIVE: 2014-03-24

# EN – Quick installation guide

This guide instructs briefly how to install the drive. For more detailed instructions, engineering guide lines, technical data and complete safety instructions, see the hardware manual ([www.abb.com/drives](http://www.abb.com/drives); Select *Document Library* and search for document number 3AUA0000078093 [English]).

## Follow the safety instructions



**WARNING!** Ignoring the following instructions can cause physical injury or death, or damage to the equipment:

- Only qualified electricians are allowed to install and maintain the drive.
- Never work on the drive, motor cable or motor when main power is applied. After disconnecting the input power, always wait for 5 min to let the intermediate circuit capacitors discharge before you start working on the drive, motor or motor cable.
- Do not work on the control cables when power is applied to the drive or to the external control circuits.
- Make sure that debris from borings and grindings does not enter the drive when installing.
- Do not connect the drive to a voltage higher than what is marked on the type designation label.

EN

The floor material below the drive must be non-flammable.

## Select the power cables

Size the power cables according to local regulations to carry the nominal current given on the type designation label of your drive.

Typical power cable sizes are listed in table [J](#) on page [82](#). For the conditions of the sizing, see the hardware manual.

## Ensure the cooling

See table [B](#) on page [79](#) for the losses and the cooling air flow through the drive. The allowed operating temperature range of the drive without derating is -15 to +40 °C.

## Protect the drive and input power cable

See table [B](#) on page [79](#). Check that the operating time of the fuse is below 0.5 seconds.

## Install the drive on the wall

See figure [A](#) on page [79](#).

## Check the insulation of the input and motor cables and the motor

Check the insulation of the input cable according to local regulations before connecting it to the drive.

Check the insulation of the motor cable and motor when the cable is disconnected from the drive, see figure [F](#) on page [80](#). Measure the insulation resistance between each phase conductor and the Protective Earth conductor using a measuring voltage of 1000 V DC. The insulation resistance of an ABB motor must exceed 100 Mohm (reference value at 25 °C or 77 °F). For the insulation resistance of other motors, please consult the manufacturer's instructions. **Note:** Moisture inside the motor casing will reduce the insulation resistance. If moisture is suspected, dry the motor and repeat the measurement.

## Connect the power cables

See figures [C](#), [D](#), [E](#) and [G](#). Use symmetrical shielded cable for motor cabling.

1. Undo the mounting screws at the sides of the front cover.
2. Remove the cover by sliding it forward.
3. Attach the residual voltage warning sticker in the local language to the control panel mounting platform.
4. Remove the rubber grommets from the lead-through plate for the cables to be connected.
5. **IP21 units:** Fasten the cable connectors (included in the delivery in a plastic bag) to the cable lead-through plate holes.
6. Prepare the ends of the input power and motor cables as illustrated in the figure.
7. Ground the cable shields 360 degrees in the cable connectors (IP21 units) or under the clamps (IP55 units).
8. Connect the twisted shield of the input cable to the PE terminal.
9. Connect the PE conductor of the input cable to the additional PE terminal.
10. Connect the twisted shield of the motor cable and resistor cable (if present) to the grounding terminal.
11. Connect the phase conductors of the input, motor and resistor cables. Tighten the screws.
12. Install the control cable grounding shelf in the cable entry box.

13. Secure the cables mechanically outside the drive.
14. Ground the motor cable shield at the motor end. For minimal interference, make a 360-degree grounding at the cable lead-through, or keep the pig tail short.

## Connect the control cables

See figure [H](#).

1. Cut adequate holes into the rubber grommets and slide the grommets onto the cables. Slide the cables through the holes of the bottom plate and attach the grommets to the holes.
2. Strip the cable ends and cut to suitable length (note the extra length of the grounding conductors).
3. Ground the outer shields of all control cables 360 degrees at a grounding clamp in the cable entry box.
4. Ground the pair-cable shields to the grounding clamp. Leave the other end of the shields unconnected or ground them indirectly via a high-frequency capacitor with a few nanofarads, eg, 3.3 nF / 630 V.
5. Connect the conductors to the appropriate terminals of the control board (see page [6](#)).
6. Wire the optional modules if included in the delivery.
7. Reinstall the front cover.

**Note for fieldbus cabling.** See figure [I](#).

1. Install the additional grounding shelf.
2. Ground the outer shields of the cables 360 degrees at a grounding clamp.
3. Knock out holes in the cable entry box cover for the cables to be installed. Install the cable entry box cover.
4. Plug the connector to the fieldbus module.

## Default I/O connections

The default I/O connections of the Factory macro of the ACS880 primary control program are shown below.

Wire sizes:

0.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

(24...12 AWG)

Tightening

torques: 0.5 N·m  
(5 lbf-in) for both  
stranded and  
solid wiring.

EN

1) Total load capacity of these outputs is 4.8 W (200 mA / 24 V) minus the power taken by DIO1 and DIO2.

<b>XPOW</b>	External power input		
1	+24V1	24 V DC, 2 A	
2	GND		
<b>XAI</b>	Reference voltage and analog inputs		
1	+VREF	10 V DC, $R_L$ 1...10 kohm	
2	-VREF	-10 V DC, $R_L$ 1...10 kohm	
3	AGND	Ground	
4	AI1+	Speed reference 0(2)...10 V, $R_{in}$ > 200 kohm	
5	AI1-		
6	AI2+	By default not in use. 0(4)...20 mA, $R_{in}$ = 100 ohm	
7	AI2-		
J1	J1	AI1 current/voltage selection jumper	
J2	J2	AI2 current/voltage selection jumper	
<b>XAO</b>	Analog outputs		
1	AO1	Motor speed rpm 0...20 mA, $R_L$ < 500 ohm	
2	AGND		
3	AO2	Motor current 0...20 mA, $R_L$ < 500 ohm	
4	AGND		
<b>XD2D</b>	Drive-to-drive link		
1	B		
2	A	Drive-to-drive link	
3	BGND		
J3	J3	Drive-to-drive link termination switch	
<b>XRO1, XRO2, XRO3</b>	Relay outputs		
11	NC	<b>Ready</b> 250 V AC / 30 V DC 2 A	
12	COM		
13	NO		
21	NC	<b>Running</b> 250 V AC / 30 V DC 2 A	
22	COM		
23	NO		
31	NC	<b>Faulted(-1)</b> 250 V AC / 30 V DC 2 A	
32	COM		
33	NO		
<b>XD24</b>	Digital interlock		
1	DIL	Run enable	
2	+24VD	+24 V DC 200 mA <sup>1)</sup>	
3	DICOM	Digital input ground	
4	+24VD	+24 V DC 200 mA <sup>1)</sup>	
5	DIOGND	Digital input/output ground	
J6		Ground selection switch	
<b>XDIO</b>	Digital input/outputs		
1	DIO1	Output: Ready	
2	DIO2	Output: Running	
<b>XDI</b>	Digital inputs		
1	DI1	Stop (0) / Start (1)	
2	DI2	Forward (0) / Reverse (1)	
3	DI3	Reset	
4	DI4	Acceleration & deceleration select	
5	DI5	Constant speed 1 (1 = On)	
6	DI6	By default not in use.	
<b>XSTO</b>	Safe torque off		
1	OUT1		
2	SGND		
3	IN1		
4	IN2	Safe torque off. Both circuits must be closed for the drive to start.	
<b>X12</b>	Safety functions module connection		
<b>X13</b>	Control panel connection		
<b>X205</b>	Memory unit connection		

# EN – USA quick installation guide

---

This guide instructs briefly how to install the drive. For more detailed instructions, engineering guide lines, technical data and complete safety instructions, see the hardware manual ([www.abb.com/drives](http://www.abb.com/drives): Select *Document Library* and search for document number 3AUA0000078093 [English]).

## Follow the safety instructions



**WARNING!** Ignoring the following instructions can cause physical injury or death, or damage to the equipment:

- Only qualified electricians are allowed to install and maintain the drive.
- Never work on the drive, motor cable or motor when main power is applied. After disconnecting the input power, always wait for 5 min to let the intermediate circuit capacitors discharge before you start working on the drive, motor or motor cable.
- Do not work on the control cables when power is applied to the drive or to the external control circuits.
- Make sure that debris from borings and grindings does not enter the drive when installing.
- Do not connect the drive to a voltage higher than what is marked on the type designation label.

USA

The floor material below the drive must be non-flammable.

## Select the power cables

Select the power cables according to local regulations to carry the nominal current given on the type designation label of your drive.

Typical power cable sizes are listed in table [J](#) on page [82](#). For the conditions of the sizing, see the hardware manual.

## Ensure the cooling

See table [B](#) on page [83](#) for the losses and the cooling air flow through the drive. The allowed operating temperature range of the drive without derating is -5 to +104 °F.

## Protect the drive and input power cable

See table [B](#) on page [83](#). Check that the operating time of the fuse is below 0.5 seconds.

## Install the drive on the wall

See figure [A](#) on page [83](#).

## Check the insulation of the input and motor cables and the motor

Check the insulation of the input cable according to local regulations before connecting it to the drive.

Check the insulation of the motor cable and motor when the cable is disconnected from the drive, see figure [F](#) on page [84](#). Measure the insulation resistance between each phase conductor and the Protective Earth conductor using a measuring voltage of 1000 V DC. The insulation resistance of an ABB motor must exceed 100 Mohm (reference value at 25 °C or 77 °F). For the insulation resistance of other motors, please consult the manufacturer's instructions. **Note:** Moisture inside the motor casing will reduce the insulation resistance. If moisture is suspected, dry the motor and repeat the measurement.

USA

## Connect the power cables

See figures [C](#), [D](#) and [E](#) on page [83](#) and [84](#).

1. Undo the two mounting screws at the sides of the front cover.
2. Remove the cover by sliding it forward.
3. Attach the residual voltage warning sticker in the local language to the control panel mounting platform.
4. Remove the rubber grommets from the lead-through plate for the cables to be connected.
5. Fasten the cable conduits to the cable lead-through plate holes. Strip the cable ends. Slide the cables through the connectors.
6. Connect the grounding conductors to the grounding terminals.
7. Connect the phase conductors of the input and motor cables. Tighten the screws.
8. Units with option +D150: Connect the brake resistor cable conductors to the R+ and R- terminals.
9. Install the control cable grounding shelf in the cable entry box.
10. Connect the motor cable at the motor end.

## Connect the control cables

See figure [G](#) on page [84](#).

1. Fasten the cable conduits to the cable lead-through plate holes. Slide the cables through the connectors.
2. Strip the cable ends and cut to suitable length (note the extra length of the grounding conductors).
3. Ground the outer shields of all control cables 360 degrees at a grounding clamp in the cable entry box.
4. Ground the pair-cable shields to the grounding clamp. Leave the other end of the shields unconnected or ground them indirectly via a high-frequency capacitor with a few nanofarads, eg, 3.3 nF / 630 V.
5. Connect the conductors to the appropriate terminals of the control board (see page [10](#)).
6. Wire the optional modules if included in the delivery. For fieldbus cabling, see page [81](#).
7. Reinstall the front cover.

**USA**

## Default I/O connections

The default I/O connections of the Factory macro of the ACS880 primary control program are shown below.

Wire sizes:  
0.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>  
(24...12 AWG)

Tightening  
torques: 0.5 N·m  
(5 lbf-in) for both  
stranded and  
solid wiring.

USA

<b>XPOW</b> External power input		
1	+24VI	24 V DC, 2 A
2	GND	
<b>XAI</b> Reference voltage and analog inputs		
1	+VREF	10 V DC, $R_L$ 1...10 kohm
2	-VREF	-10 V DC, $R_L$ 1...10 kohm
3	AGND	Ground
4	AI1+	Speed reference 0(2)...10 V, $R_{in}$ > 200 kohm
5	AI1-	
6	AI2+	By default not in use. 0(4)...20 mA, $R_{in}$ = 100 ohm
7	AI2-	
J1	J1	AI1 current/voltage selection jumper
J2	J2	AI2 current/voltage selection jumper
<b>XAO</b> Analog outputs		
1	AO1	Motor speed rpm 0...20 mA, $R_L$ < 500 ohm
2	AGND	
3	AO2	Motor current 0...20 mA, $R_L$ < 500 ohm
4	AGND	
<b>XD2D</b> Drive-to-drive link		
1	B	
2	A	Drive-to-drive link
3	BGND	
J3	J3	Drive-to-drive link termination switch
<b>XRO1, XRO2, XRO3</b> Relay outputs		
11	NC	<b>Ready</b> 250 V AC / 30 V DC 2 A
12	COM	
13	NO	
21	NC	<b>Running</b> 250 V AC / 30 V DC 2 A
22	COM	
23	NO	
31	NC	<b>Faulted(-1)</b> 250 V AC / 30 V DC 2 A
32	COM	
33	NO	
<b>XD24</b> Digital interlock		
1	DIL	Run enable
2	+24VD	+24 V DC 200 mA <sup>1)</sup>
3	DICOM	Digital input ground
4	+24VD	+24 V DC 200 mA <sup>1)</sup>
5	DIOGND	Digital input/output ground
J6	Ground selection switch	
<b>XDIO</b> Digital input/outputs		
1	DIO1	Output: Ready
2	DIO2	Output: Running
<b>XDI</b> Digital inputs		
1	DI1	Stop (0) / Start (1)
2	DI2	Forward (0) / Reverse (1)
3	DI3	Reset
4	DI4	Acceleration & deceleration select
5	DI5	Constant speed 1 (1 = On)
6	DI6	By default not in use.
<b>XSTO</b> Safe torque off		
1	OUT1	
2	SGND	
3	IN1	
4	IN2	Safe torque off. Both circuits must be closed for the drive to start.
<b>X12</b> Safety functions module connection		
<b>X13</b> Control panel connection		
<b>X205</b> Memory unit connection		

1) Total load capacity of these outputs is 4.8 W (200 mA / 24 V) minus the power taken by DIO1 and DIO2.

## UL checklist

- The drive is to be used in a heated, indoor controlled environment. The drive must be installed in clean air according to enclosure classification. Cooling air must be clean, free from corrosive materials and electrically conductive dust. See the hardware manual.
- The maximum ambient air temperature is 40 °C (104 °F) at rated current. The current is derated for 40 to 55 °C (104 to 131 °F).
- The drive is suitable for use in a circuit capable of delivering not more than 100,000 rms symmetrical amperes, 500 V maximum. The ampere rating is based on tests done according to UL 508C.
- The cables located within the motor circuit must be rated for at least 75 °C (167 °F) in UL-compliant installations.
- The input cable must be protected with fuses. Circuit breakers must not be used without fuses in the USA. Suitable IEC (class aR) fuses and UL (class T) fuses are listed in the hardware manual. For suitable circuit breakers, contact your local ABB representative.
- For installation in the United States, branch circuit protection must be provided in accordance with the National Electrical Code (NEC) and any applicable local codes. To fulfill this requirement, use the UL classified fuses.
- For installation in Canada, branch circuit protection must be provided in accordance with the Canadian Electrical Code and any applicable provincial codes. To fulfill this requirement, use the UL classified fuses.
- The drive provides overload protection in accordance with the National Electrical Code (NEC).

USA

**USA**

---

# DA – Hurtig installationsvejledning

Denne guide er en kortfattet vejledning i, hvordan man installerer drevet. Hvis du vil have mere detaljerede instruktioner, tekniske retningslinjer, tekniske data og komplette sikkerhedsinstruktioner, kan du se hardwaremanualen ([www.abb.com/drives](http://www.abb.com/drives)): Vælg *Document Library*, og søg efter dokumentnummer 3AUA0000078093 [English].

## Følg sikkerhedsinstruktionerne



**ADVARSEL!** Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre fysiske skader eller dødsfald eller skade på udstyret:

- Kun autoriserede elinstallatører må udføre installation og vedligeholdelse af drevet.
- Undlad at arbejde med drevet, motorkablet eller motoren, når tilslutning til nettet er foretaget. Vent 5 minutter, efter at netspændingen er frakoblet, så mellemkredskondensatorerne kan aflades, inden arbejdet med drevet, motoren eller motorkablet påbegyndes.
- Der må ikke arbejdes med signalkablerne, når netspændingen er tilsluttet drevet eller de eksterne styrekredse.
- Undgå, at der trænger støv fra boringer og sliberester ind i drevet under installation.
- Tilslut ikke drevet til en større spænding end den, der er angivet på typebetegnelsesmærket.

DA

Gulvmaterialet under drevet skal være ikke-brandbart.

## Vælg effektkabler

Vælg en størrelse til kablerne i henhold til lokale forskrifter til at bære den nominelle strøm, der er anført på mærket med typebetegnelsen på dit drev.

Typiske størrelser på strømkabler vises i tabel [J](#) på side [82](#). Du kan se betingelserne for størrelsen i hardwaremanualen.

## Sørg for kølingen

Se tabel [B](#) på side [79](#) for tabene og drevet gennemstrømning af kølende luft. Drevets tilladte driftstemperaturområde uden reduktion er -15 til +40 °C.

## Beskyt drevet og netkablet

Se tabel [B](#) på side [79](#). Ud fra sikringens tidsstrømkurve kontrolleres, om driftstiden for sikringen er under 0,5 sekunder.

## Installer drevet på væggen

Se figuren [A](#) på side [79](#).

## Kontroller isoleringen på input- og motorkabler samt motoren

Kontrollér isoleringen af indgangskablet i overensstemmelse med de nationale forskrifter, inden det tilsluttes drevet.

**DA** Kontroller isoleringen af motorkabler og motor, når kablet er koblet fra drevet, se figur

[F](#) på side [80](#). Mål isolationsmodstanden mellem hver faseleder og

beskyttelsesjordlederen med en målespænding på 1000 V DC.

Isolationsmodstanden på en ABB-motor skal være større end 100 Mohm (referenceværdi ved 25 °C eller 77 °F). Oplysninger om isolationsmodstanden på andre motorer kan findes i producentens vejledninger. **Bemærk!** Fugt inden i motorhuset vil reducere isolationsmodstanden. Hvis der er mistanke om fugt, skal motoren tørres, og målingen gentages.

## Tilslut netkablerne

Se figurerne [C](#), [D](#), [E](#) og [F](#). Anvend et skærmet symmetrisk kabel til motorkablings.

1. Løsn monteringsskruerne i siderne af frontdækslet.
2. Fjern dækslet ved at skubbe det fremad.
3. Fastgør advarselsmærketet om restspænding på det lokale sprog på betjeningspanelets plade.
4. Fjern gummimufferne fra gennemføringspladen, så kablerne kan tilsluttes.
5. IP21-enheder: Fastspænd kabelstikkene (inkluderet i leveringen i en plastikpose) via hullerne i kablets gennemføringsplade.
6. Forbered enderne på nettilslutningen og mototkablerne som vis på følgende figur.
7. Jord kabelskærmene 360 grader i kabelstikkene (IP21-enheder) eller under bøjlerne (IP55-enheder).
8. Forbind den snoede del af inputkabletskærmens med jordterminalen.
9. Forbind inputkablets PE-leder med den ekstra PE-terminal.
10. Forbind den snoede del af motorkabelskærmens med jordterminalen.
11. Forbind faselederne på indgangs- og motorkablerne. Stram skruerne.

12. Installer styrekablets jordingshylder i kabelindgangens kasse.
13. Fastgør kablerne mekanisk udvendigt på drevet.
14. Tilslut motorkabelskærmen i motoren. Opnå minimal interferens ved at lave en 360 graders jording ved kabelgennemføringen eller holde den snoede kobberskærm kort.

## Tilslut styrekablerne

Se figuren [H](#).

1. Klip passende huller i gummimufferne, og skub mufferne på kablerne. Før kablerne gennem hullerne på bundpladen, og sæt mufferne fast i hullerne.
2. Afisolér kabelenderne, og skær dem af i en passende længde (bemærk Jordledernes ekstra længde).
3. Jord de ydre skærme på alle kabler 360 grader ved en jordingsklemme i kabelindgangens kasse.
4. Jord skærmene på de parsnoede kabler til jordingsklemmen. Lad den anden ende af skærmene være utilkoblet, eller slut dem indirekte til jord via en højfrekvenskondensator på nogle få nanofarad (f.eks. 3,3 nF/630 V).
5. Forbind kablets ledere til de korrekte klemmer på styrekortet (se side [16](#)).
6. Forbind de valgfrie moduler, hvis de indgår i leverancen.
7. Sæt frontdækslet på.

DA

**Bemærkning om feltbus-kabelføring.** Se figur I.

1. Installer den yderligere forankringshylde.
2. Du skal forankre de yndre afskærmninger på 360 grader ved en jordklemme.
3. Bank huller ud i dækslet på kabelindgangsboksen, hvor kablerne skal monteres. Monter dækslet på kabelindgangsboksen.
4. Slut stikket til feltbusmodulet.

## I/O-standardtilslutninger

I/O-standardtilslutninger til fabriksmakroen for det primære styreprogram for ACS880 vises herunder.

Ledningsstørrelse:

0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

(24...12 AWG)


Fastspændings-

momenter: 0,5 N·m

(5 lbf-in) til både

trådledere og stive

ledere.

**XPOW** Ekstern indgangseffekt

<b>1</b>	+24VI	24 V DC, 2 A
<b>2</b>	GND	

**XAI** Referencespænding og analoge indgange

<b>1</b>	+VREF	10 V DC, $R_i$ 1...10 kohm
<b>2</b>	-VREF	-10 V DC, $R_i$ 1...10 kohm
<b>3</b>	AGND	Jord
<b>4</b>	AI1+	Hastighedsreference 0(2)...10 V, $R_i > 200$ kohm
<b>5</b>	AI1-	
<b>6</b>	AI2+	Som standardindstilling ubenyttet.
<b>7</b>	AI2-	0(4)...20 mA, $R_i = 100$ ohm
J1	J1	AI1-jumper til valg af strøm/spænding
J2	J2	AI2-jumper til valg af strøm/spænding

**XAO** Analoge udgange

<b>1</b>	AO1	Motorhastighed o/min 0...20 mA, $R_L < 500$ ohm
<b>2</b>	AGND	
<b>3</b>	AO2	motorstrøm 0...20 mA, $R_L < 500$ ohm
<b>4</b>	AGND	

**XD2D** Drev til drev-forbindelse

<b>1</b>	B	
<b>2</b>	A	Drev til drev-forbindelse
<b>3</b>	BGND	
J3	J3	Afbryder til drev til drev-link

**XRO1, XRO2, XRO3** Relæudgange

<b>11</b>	NC	Startklar
<b>12</b>	COM	250 V AC / 30 V DC 2 A
<b>13</b>	NO	
<b>21</b>	NC	Kører
<b>22</b>	COM	250 V AC / 30 V DC 2 A
<b>23</b>	NO	
<b>31</b>	NC	Fejl(-1)
<b>32</b>	COM	250 V AC / 30 V DC 2 A
<b>33</b>	NO	

**XD24** Digital interlock

<b>1</b>	DIL	Start frigiv
<b>2</b>	+24VD	+24 V DC 200 mA <sup>1)</sup>
<b>3</b>	DICOM	Jording af digital indgang
<b>4</b>	+24VD	+24 V DC 200 mA <sup>1)</sup>
<b>5</b>	DI0GND	Jording af digital indgang/udgang
J6		Afbryder til valg af jord

**XDIO** Digitale indgange/udgange

<b>1</b>	DIO1	Output: Startklar
<b>2</b>	DIO2	Output: Kører

**XDI** Digitale indgange

<b>1</b>	DI1	Stop (0) / Start (1)
<b>2</b>	DI2	Forlæns (0) / Baglæns (1)
<b>3</b>	DI3	Reset
<b>4</b>	DI4	Acceleration & deceleration vælg
<b>5</b>	DI5	Konstant hastighed vælg
<b>6</b>	DI6	Som standardindstilling ubenyttet.

**XSTO** Safe torque off

<b>1</b>	OUT1	
<b>2</b>	SGND	Safe torque off. Begge kredse skal være lukket, for at drevet kan starte.
<b>3</b>	IN1	
<b>4</b>	IN2	

X12 Modulforbindelse med sikkerhedsfunktioner

X13 Tilslutning til betjeningspanel

X205 Tilslutning til hukommelsesenhed

DA

<sup>1)</sup> Den totale belastnings-kapacitet for disse udgange er 4,8 W (200 mA / 24 V) minus den strøm, der går til DIO1 og DIO2.

# DE – Kurzanleitung für die Installation

Diese Anleitung beschreibt in Kurzform die Installation des Frequenzumrichters. Eine detaillierte Beschreibung der Installation, Hinweise für die Planung, die technischen Daten und die kompletten Sicherheitsvorschriften enthält das Hardware-Handbuch ([www.abb.com/drives](http://www.abb.com/drives)): Wählen Sie *Hier finden Sie alle Dokumente zum Download* und suchen Sie das Dokument mit der Nummer 3AUA0000078093 [Englisch]).

## Die Sicherheitsanweisungen müssen beachtet werden



**WANUNG!** Die Nichtbeachtung der folgenden Vorschriften kann zu schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen führen:

- Installation und Wartung des Frequenzumrichters dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Am Frequenzumrichter, dem Motorkabel oder dem Motor dürfen keinerlei Arbeiten ausgeführt werden, solange die Netzspannung anliegt. Warten Sie nach dem Abschalten der Spannungsversorgung stets 5 Minuten, bis die Zwischenkreis-Kondensatoren entladen sind, bevor Sie mit der Arbeit am Frequenzumrichter, dem Motor oder dem Motorkabel beginnen.
- Führen Sie keine Arbeiten an den Steuerkabeln durch, wenn Spannung am Frequenzumrichter oder externen Steuerkreisen anliegt.
- Stellen Sie sicher, dass bei der Installation keine Bohrspäne und Staub in den Frequenzumrichter eindringen.
- Der Frequenzumrichter darf nicht an höhere Spannungen angeschlossen werden, als die, die auf dem Typenschild angegeben ist.

DE

Der Boden/das Material unterhalb des Geräts darf nicht entflammbar sein.

## Auswahl der Leistungskabel

Die Leistungskabel müssen nach den örtlichen Vorschriften für den auf dem Typenschild des Frequenzumrichters angegebenen Nennstrom ausreichend bemessen sein.

Typische Leistungskabelgrößen sind in Tabelle J auf Seite 82 aufgelistet. Die Bedingungen für die Auswahl der Kabelgrößen enthält das Hardware-Handbuch.

## Ausreichende Kühlung sicherstellen

Siehe Tabelle B auf Seite 79, welche Angaben zu den Verlustleistungen und dem erforderlichen Kühlluftstrom durch den Frequenzumrichter enthält. Der zulässige

Umgebungstemperaturbereich für den Betrieb des Frequenzumrichters ohne Leistungsminderung beträgt -15 bis +40 °C.

## Schutz des Frequenzumrichters und der Einspeisekabel

Siehe Tabelle [B](#) auf Seite [79](#). Prüfen Sie, dass die Ansprechzeit der Sicherungen weniger als 0,5 Sekunden beträgt.

## Wandmontage des Frequenzumrichters

Siehe Abbildung [A](#) auf Seite [79](#).

## Prüfung der Isolation der Einspeisekabel sowie des Motorkabels und des Motors.

Prüfen Sie die Isolation der Einspeisekabel nach den örtlichen Vorschriften vor Anschluss an den Frequenzumrichter.

**DE** Prüfen Sie die Isolation des Motorkabels und des Motors wenn das Motorkabel vom Frequenzumrichter getrennt ist, sehen Sie Abbildung [F](#) auf Seite [80](#). Messen Sie die Isolationswiderstände zwischen jeder Phase und dem Schutzleiter (PE) mit einer Messspannung von 1000 V DC. Der Isolationswiderstand des ABB-Motors muss mehr als 100 MΩ betragen (Referenzwert bei 25 °C bzw. 77 °F). Die Isolationswiderstände anderer Motoren entnehmen Sie bitte der Anleitung des Herstellers.

**Hinweis:** Feuchtigkeit im Motorgehäuse reduziert den Isolationswiderstand. Bei Verdacht auf Feuchtigkeit den Motor trocknen und die Messung wiederholen.

## Anschluss der Leistungskabel

Siehe Abbildungen [C](#), [E](#), [H](#) und [F](#). Verwenden Sie ein symmetrisch geschirmtes Motorkabel.

1. Lösen Sie die zwei Befestigungsschrauben auf den Seiten der Frontabdeckung.
2. Nehmen Sie die Abdeckung durch Vorziehen ab.
3. Bringen Sie den Restspannungs-Warnaufkleber in der erforderlichen lokalen Sprache auf dem oberen Teil der Bedienpanel-Halterung an.
4. Nehmen Sie die Gummidichtungen für die anzuschließenden Kabel vom Durchführungsblech ab.
5. **IP21-Einheiten:** Befestigen Sie die Kabelverschraubungen (mitgeliefert, in einem Kunststoffbeutel) an den Kabeldurchführungen des Kabelanschlussblechs.
6. Vorbereiten Sie die Enden der Einspeisekabel und Motorkabel, wie die Abbildung zeigt.

7. Erden Sie die Kabelschirme in den Kabelverschraubungen (IP21-Einheiten) oder unter den Kabelschellen (IP55-Einheiten) 360-Grad.
8. Schließen Sie den verdrillten Schirm des Eingangskabels an die Erdungsklemme an.
9. Schließen Sie den PE-Leiter des Eingangskabels an die zusätzliche PE-Klemme an.
10. Schließen Sie den verdrillten Schirm des Motorkabels an die Erdungsklemme an.
11. Schließen Sie die Phasenleiter der Einspeise- und Motorkabel an. Ziehen Sie die Schrauben der Anschlüsse fest.
12. Installieren Sie die Steuerkabel-Erdungsschellenschiene im Kabelanschlusskasten.
13. Sichern Sie die Kabel mechanisch außerhalb des Frequenzumrichters.
14. Schließen Sie die Motorkabelschirme motorseitig an Erde/PE an. Stellen Sie zur Minimierung von Hochfrequenzstörungen eine 360-Grad-Erdung an den Kabdeldurchführungen her oder halten Sie die verdrillten Schirme möglichst kurz.

DE

## Anschluss der Steuerkabel

Siehe Abbildung [H](#).

1. Schneiden Sie eine passende Öffnung in die Gummidurchführungsdichtungen und schieben Sie die Dichtungen auf die Kabel. Stecken Sie Die Kabel durch die Öffnungen des unteren Abschlussblechs und drücken Sie die Dichtungen in die Öffnungen.
2. Schneiden Sie die Kabel auf die passende Länge ab (die erforderliche Länge der Erdleiter berücksichtigen) und abisolieren Sie die Leiterenden.
3. Stellen Sie eine 360-Grad-Erdung an einer Erdungsklemme für die äußeren Schirme aller Steuerkabel im Kabelanschlusskasten her.
4. Schließen Sie die Schirme der zweiseitigen Steuerkabel an die Erdungsklemme an. Schließen Sie das andere Ende der Schirme nicht an oder erden Sie es indirekt über einen Hochfrequenz-Kondensator mit wenigen Nanofarad (z.B. 3,3 nF / 630 V).
5. Schließen Sie die Kabel an die entsprechenden Klemmen der Regelungseinheit an (siehe Seite [21](#)).
6. Schließen Sie die optionalen Module, falls mitgeliefert, an.
7. Montieren Sie die Frontabdeckung wieder.

**Hinweis zur Feldbus-Verkabelung.** Siehe Abbildung [I](#).

1. Installieren Sie das zusätzliche Erdungs-/Abfangblech.


2. Erden Sie die äußeren Kabelschirme 360 Grad an einer Erdungsklemme.
3. Brechen Sie Einführungsöffnungen für die zu installierenden Kabel in die Abdeckung des Kabeleinführungskastens. Montieren Sie die Abdeckung des Kabeleinführungskastens wieder.
4. Stecken Sie den Stecker in das Feldbusadaptermodul.

## **Standard E/A-Anschlüsse**

Die Standard-E/A-Anschlüsse des Makros Werkseinstellung des ACS880 Haupt-Regelungsprogramms sind unten dargestellt.

Leitergrößen:  
0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>  
(24...12 AWG)

Anzugsmomente:  
0,5 Nm (5 lbf·in)  
für Litzen und  
Eindraht-Leiter.



<b>XPOW</b>	Externer Spannungseingang	
1	+24VI	24 V DC, 2 A
2	GND	
<b>XAI</b>	Referenzspannungsausgang und Analogeingänge	
1	+VREF	10 V DC, $R_L$ 1...10 kOhm
2	-VREF	-10 V DC, $R_L$ 1...10 kOhm
3	AGND	Masse
4	AI1+	Drehzahl-Sollwert 0(2)...10 V, $R_{in} > 200$ kOhm
5	AI1-	
6	AI2+	Standardmäßig nicht benutzt. 0(4)...20 mA, $R_{in} = 100$ Ohm
7	AI2-	
J1	J1	AI1 Jumper Auswahl Strom/Spannung
J2	J2	AI2 Jumper Auswahl Strom/Spannung
<b>XAO</b>	Analogausgänge	
1	AO1	<b>Motordrehzahl U/min</b> 0...20 mA, $R_L < 500$ Ohm
2	AGND	
3	AO2	<b>Motorstrom</b> 0...20 mA, $R_L < 500$ Ohm
4	AGND	
<b>XD2D</b>	Umrichter-Umrichter-Verbindung (D2D)	
1	B	Umrichter-Umrichter-Verbindung (D2D)
2	A	
3	BGND	
J3	J3	Schalter f. Abschluss D2D-Verbindung
<b>XRO1, XRO2, XRO3</b>	Relaisausgänge	
11	NC	Bereit 250 V AC / 30 V DC 2 A
12	COM	
13	NO	
21	NC	Läuft 250 V AC / 30 V DC 2 A
22	COM	
23	NO	
31	NC	Störung(-1) 250 V AC / 30 V DC 2 A
32	COM	
33	NO	
<b>XD24</b>	Digital-Startsperrre	
1	DIIL	Startfreigabe
2	+24VD	+24 V DC 200 mA <sup>1)</sup>
3	DICOM	Digitaleingang Masse
4	+24VD	+24 V DC 200 mA <sup>1)</sup>
5	DIOGND	Digitaleingang/-ausgang Masse
J6	Schalter Masse-Auswahl	
<b>XDIO</b>	Digitaleingänge/-ausgänge	
1	DIO1	Ausgang: Startbereit
2	DIO2	Ausgang: Läuft
<b>XDI</b>	Digitaleingänge	
1	DI1	Stopp (0) / Start (1)
2	DI2	Vorwärts (0) / Rückwärts (1)
3	DI3	Quittierung
4	DI4	Auswahl Beschl./Verzög.-Rampen
5	DI5	Konstantdrehzahl 1 (1 = Ein)
6	DI6	Standardmäßig nicht benutzt
<b>XSTO</b>	Safe torque off = Sicher abgesch. Drehmoment	
1	OUT1	Sicher abgeschaltetes Drehmoment (STO). Beide Kreise müssen für den Start des Frequenzumrichters geschlossen sein.
2	SGND	
3	IN1	
4	IN2	
<b>X12</b>	Anschluss für das Sicherheitsfunktionsmodul	
<b>X13</b>	Anschluss für das Bedienpanel	
<b>X205</b>	Anschluss für die Memory Unit	

<sup>1)</sup> Gesamtbelastbarkeit dieser Ausgänge 4,8 W  
(200 mA / 24 V)  
minus der Leistung, die von DIO1 und DIO2 verbraucht wird.

**DE**

# ES – Guía rápida de instalación

Esta guía ofrece unas breves instrucciones para la instalación del convertidor de frecuencia. Para obtener instrucciones más detalladas, directrices de ingeniería, datos técnicos y unas instrucciones de seguridad completas, véase el manual de hardware ([www.abb.com/drives](http://www.abb.com/drives): seleccione *Biblioteca de documentos* y busque el número de documento 3AUA0000078093 [inglés]).

## Siga las instrucciones de seguridad



**ADVERTENCIA:** Si no se siguen las siguientes instrucciones, pueden producirse lesiones físicas o la muerte, o daños en el equipo:

- Sólo podrá efectuar la instalación y el mantenimiento del convertidor un electricista cualificado.
- No intente trabajar con el convertidor, el cable de motor o el motor con la alimentación principal conectada. Tras desconectar la alimentación de entrada, espere siempre 5 minutos a que se descarguen los condensadores del circuito intermedio antes de trabajar en el convertidor de frecuencia, el motor o el cable de motor.
- No manipule los cables de control cuando el convertidor o los circuitos de control externo reciban alimentación.
- Asegúrese de que el polvo resultante de practicar orificios y rectificaciones no entre en el convertidor de frecuencia durante la instalación.
- No conecte el convertidor de frecuencia a una tensión superior a la indicada en la etiqueta de designación de tipo.

ES

El material del suelo situado bajo el convertidor debe ser de un material no inflamable.

## Seleccione los cables de potencia

Dimensione los cables de potencia de conformidad con los reglamentos locales para el transporte de la intensidad nominal indicada en la etiqueta de designación de su convertidor de frecuencia.

Los tamaños comunes de los cables de potencia están listados en la tabla [J](#) en la página [82](#). Para las condiciones de dimensionado, véase el manual de hardware.

## Garantice la refrigeración

Véase la tabla [B](#) de la página [79](#) para conocer las pérdidas y el caudal de aire de refrigeración a través del convertidor de frecuencia. El rango de temperatura de

funcionamiento permitido para el convertidor de frecuencia sin pérdidas de potencia es de -15 a +40 °C.

## Proteja el convertidor y el cable de potencia de entrada

Véanse la tabla [B](#) de la página [79](#). Compruebe que el tiempo de fusión del fusible sea inferior a 0,5 segundos.

## Monte el convertidor de frecuencia en la pared

Véase la figura [A](#) de la página [79](#).

## Compruebe el aislamiento de los cables de entrada y motor y del propio motor

Compruebe el aislamiento del cable de entrada de conformidad con la normativa local antes de conectarlo al convertidor de frecuencia.

Compruebe el aislamiento del cable de motor y del motor mientras el cable esté desconectado del convertidor. Véase la figura [F](#) en la página [80](#). Mida la resistencia de aislamiento entre el conductor de cada fase y el conductor a tierra con una tensión de medición de 1000 V CC. La resistencia de aislamiento de un motor ABB debe ser superior a los 100 Mohmios (valor de referencia a 25 °C o 77 °F). En cuanto a la resistencia de aislamiento de otros motores, véanse las instrucciones del fabricante. **Nota:** La humedad en el interior de la carcasa del motor reduce la resistencia de aislamiento. Si sospecha de la presencia de humedad, seque el motor y repita la medición.

ES

## Conecte los cables de potencia

Véanse las figuras [C](#), [D](#), [E](#) y [F](#). Use cable apantallado simétrico para el cableado al motor.

1. Afloje los tornillos de montaje situados a los lados de la cubierta frontal.
2. Retire la cubierta deslizándola hacia delante.
3. Pegue el adhesivo de advertencia de la tensión residual en el idioma local a la placa de montaje del panel de control.
4. Retire las arandelas de goma de la placa de acceso al interior para los cables que desee conectar.
5. Unidades IP21: Sujete los conectores de cables (incluidos en el suministro dentro de una bolsa de plástico) a los orificios del prensaestopa.
6. Prepare los extremos de los cables de potencia de entrada y de motor de la forma mostrada en la figura.

7. Conecte a tierra los apantallamientos de los cables en 360 grados a los conectores de cable (unidades IP21) o debajo de las abrazaderas (unidades IP55).
8. Conecte la pantalla trenzada del cable del entrada al terminal de conexión a tierra.
9. Conecte el conductor PE del cable de entrada al terminal PE.
10. Conecte la pantalla trenzada del cable del motor al terminal de conexión a tierra.
11. Conecte los conductores de fase de los cables de entrada y de motor. Apriete los tornillos.
12. Instale la pletina de conexión a tierra para cables de control en la caja de entrada de cables.
13. Sujete los cables mecánicamente al exterior del convertidor.
14. Conecte a tierra el apantallamiento del cable de motor en el extremo del motor. Para unas mínimas interferencias, realice una conexión a tierra de 360 grados en el acceso de cables al interior o mantenga el mallado corto.

## Conecte los cables de control

ES

Véase la figura [H](#).

1. Practique orificios adecuados en las arandelas de goma y haga pasar los cables a través de ellas. Deslice los cables a través de los orificios del panel inferior y fije las arandelas a los orificios.
2. Pele los extremos de los cables y corte a una longitud adecuada (recuerde la longitud adicional de los conductores de conexión a tierra).
3. Conecte a tierra los apantallamientos exteriores de todos los cables de control en 360 grados a la abrazadera de conexión a tierra de la caja de entrada de cables.
4. Conecte a tierra el apantallamiento del par de cables en la abrazadera de tierra. Deje el otro extremo de los apantallamientos sin conectar o conéctelos a tierra de forma indirecta a través de un condensador de alta frecuencia de unos pocos nanofaradios, por ejemplo, 3,3 nF / 630 V.
5. Conecte los conductores a los terminales adecuados de la tarjeta de control (véase la página [27](#)).
6. Cablee los módulos opcionales si están incluidos en el suministro.
7. Vuelva a colocar la cubierta anterior.

**Nota para el cableado del bus de campo.** Véase la figura [1](#).

1. Instale la pletina de conexión a tierra adicional.
2. Conecte a tierra los apantallamientos exteriores de los cables a 360° a la abrazadera de conexión a tierra.
3. Practique orificios en la cubierta de la caja de entrada de cables para instalar los cables. Coloque la cubierta de la caja de entrada de cables.
4. Enchufe el conector al módulo de bus de campo.

## Conexiones de E/S por defecto

A continuación se muestran las conexiones de E/S por defecto de la macro de fábrica del programa de control primario ACS880.

Tamaños de hilos:  
0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>  
(24...12 AWG)  
Pares de apriete: 0,5 N·m  
(5 lbf·in) tanto para los cables multifilares como para los macizos.

<sup>1)</sup> La capacidad total de estas salidas es de 4,8 W (200 mA / 24 V) menos la potencia consumida por DIO1 y DIO2.

<b>XPOW</b> Entrada de alimentación externa		
1	+24VI	24 V CC, 2 A
2	GND	
<b>XAI</b> Tensión de referencia y entradas analógicas		
1	+VREF	10 V CC, $R_L$ 1...10 kohm
2	-VREF	-10 V CC, $R_L$ 1...10 kohm
3	AGND	Tierra
4	AI1+	Ref. velocidad 0(2)...10 V, $R_{en} > 200$ kohm
5	AI1-	
6	AI2+	Por defecto no se usa. 0(4)...20 mA, $R_{en} = 100$ ohm
7	AI2-	
J1	J1	Puente de selección de intensidad/tensión
J2	J2	Puente de selección de intensidad/tensión
<b>XAO</b> Salidas analógicas		
1	AO1	Régimen de motor rpm 0...20 mA, $R_L < 500$ ohm
2	AGND	
3	AO2	Intensidad de motor 0...20 mA, $R_L < 500$ ohm
4	AGND	
<b>XD2D</b> Enlace de convertidor a convertidor		
1	B	
2	A	Enlace de convertidor a convertidor
3	BGND	
J3	J3	Terminador enlace convertidor -
<b>XSR1, XSR2, XSR3</b> Salidas de relé		
11	NC	<b>Listo</b> 250 V CA / 30 V CC 2 A
12	COM	
13	NO	
21	NC	<b>En marcha</b> 250 V CA / 30 V CC 2 A
22	COM	
23	NO	
31	NC	<b>Fallo(-1)</b> 250 V CA / 30 V CC 2 A
32	COM	
33	NO	
<b>XD24</b> Enclavamiento digital		
1	DIIL	Permiso de marcha
2	+24VD	+24 V CC 200 mA <sup>1)</sup>
3	DICOM	Tierra de entrada digital
4	+24VD	+24 V CC 200 mA <sup>1)</sup>
5	DI0GND	Tierra de entrada/salida digital
J6		Interruptor de selección de tierra
<b>XDIO</b> Entradas/salidas digitales		
1	DIO1	Salida: Listo
2	DIO2	Salida: En marcha
<b>XDI</b> Entradas digitales		
1	DI1	Paro (0) / Marcha (1)
2	DI2	Avance (0) / Retroceso (1)
3	DI3	Restaurar
4	DI4	Selección de aceleración y deceleración
5	DI5	Velocidad constante 1 (1 = Sí)
6	DI6	Por defecto no se usa.
<b>XSTO</b> Safe torque off		
1	OUT1	
2	SGND	Función "Safe torque off". Ambos circuitos deben estar cerrados para que el convertidor pueda ponerse en marcha.
3	IN1	
4	IN2	
<b>X12</b> Conexión de módulo de funciones de seguridad		
<b>X13</b> Conexión del panel de control		
<b>X205</b> Conexión de la unidad de memoria		



# FI – Asennuksen pikaopas

---

Tässä oppaassa on taajuusmuuttajan lyhyet asennusohjeet. Yksityiskohtaisemmat ohjeet, suunnitteluohejeet, tekniset tiedot ja täydelliset turvaohjeet löytyvät laiteoppaasta ([www.abb.com/drives](http://www.abb.com/drives): valitse *Document Library* ja kirjoita hakukenttään dokumentin numero 3AUA0000078093 [englanninkielinen]).

## Noudata turvaohjeita



**VAROITUS!** Seuraavien ohjeiden laiminlyönti voi aiheuttaa fyysisen vamman tai hengenvaarantaa tai vaurioittaa laitetta:

- Taajuusmuuttajan asennus- ja huoltotyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköalan ammattilainen.
- Tee kaikki taajuusmuuttajan, moottorikaapelin ja moottorin asennus- ja huoltotyöt jännitteen ollessa katkaistuna. Kun verkkojännite on katkaistu, anna jännitteenvaihdos purkautua tasajänniteväliirin kondensaattoreista vähintään viiden minuutin ajan ennen taajuusmuuttajan, moottorin tai moottorikaapelin käsittelyä.
- Älä käsitlee ohjauskaapeleita verkkojännitteen ollessa kytkettynä taajuusmuuttajaan tai ulkoisiin ohjauspiireihin.
- Varmista, ettei porauspöly pääse laitteen sisään asennuksen yhteydessä.
- Älä kytke taajuusmuuttajaa suurempaan jänniteeseen kuin typpikilpeen merkity jännite.

FI

Taajuusmuuttajan alla olevan lattiamateriaalin tulee olla palamatonta.

## Valitse tehokaapelit

Mitoita tehokaapelit paikallisten säännösten mukaisesti siirtämään taajuusmuuttajan typpikilvessä ilmoitettua nimellisvirtaa.

Tyypilliset tehokaapelikoot on lueteltu taulukossa J sivulla 72. Mitoitusehdot on annettu laiteoppaassa.

## Varmista jäähdytys

Katso tiedot lämpöhäviöstä ja taajuusmuuttajan läpi virtaavasta jäähdytysilmasta sivulla 79 olevasta taulukosta B. Taajuusmuuttajan sallittu käyttölämpötila-alue ilman kertoimia on -15– +40 °C.

## Suojaaa taajuusmuuttaja ja syöttökaapeli

---

Katso taulukko [B](#) sivulla [79](#). Varmista, että sulakkeiden toiminta-aika on alle 0,5 sekuntia.

## Asenna taajuusmuuttaja seinälle

Katso kuva [A](#) sivulla [79](#).

## Tarkista syöttö- ja moottorikaapelien sekä moottorin eristys

Tarkista syöttökaapelin eristys paikallisten määräysten mukaisesti ennen kaapelin kytkemistä taajuusmuuttajaan.

Varmista moottorikaapelin ja moottorin eristys, kun kaapeli on irti taajuusmuuttajasta, katso kuva [F](#) sivulla [70](#). Mittaa jokaisen vaihejohtimen ja suojaama johtimen välinen eristysvastus 1000 V DC:n mittausjännitteellä. ABB:n moottoreiden eristysvastuksen tulee olla yli 100 megaohmia (ohjeearvo lämpötilassa 25 °C). Lisätietoja muiden moottorien eristysvastuksista on valmistajan ohjeissa. **Huomautus:** Moottorin kotelon sisällä oleva kosteus pienentää eristysvastusta. Jos epäilet, että kotelon sisällä on kosteutta, kuivata moottori ja toista toimenpide.

## Kytke tehokaapelit

FI

Katso kuvat [C](#), [E](#), [H](#) ja [F](#). Käytä suojattua symmetristä moottorikaapelia.

1. Avaa etukannen sivuilla olevat kiinnitysruuvit.
2. Irrota kansi vetämällä sitä eteenpäin.
3. Kiinnitä oikeankielinen jäähnösjännitteenvaroitustarra ohjauspaneelin asennusalustaan.
4. Irrota kumitiivistet läpivientilevystä kytettäviä kaapeleita varten.
5. **P21-laitteet:** Kiinnitä kaapeliliittimet (ovat toimitukseen kuuluvassa muovipakkauksessa) kaapelien läpivientilevyn reikiin.  
Valmistele syöttö- (a) ja moottorikaapelien (b) päät kuvassa esitettyllä
6. Valmistele syöttö- ja moottorikaapelien päät kuvassa esitettyllä tavalla.
7. Maadoita kaapelien vaipat 360 astetta kaapeliliittimiin (IP21-laitteet) tai kiinnikkeiden kohdalla (IP55-laitteet).
8. Kytke syöttökaapelin kierretty suojavaippa maadoitusliittimeen.
9. Kytke syöttökaapelin PE-johdin PE-lisäliittimeen.
10. Kytke moottorikaapelin kierretty suojavaippa maadoitusliittimeen.
11. Kytke syöttö- ja moottorikaapelien vaihejohtimet. Kiristä ruuvit.
12. Asenna ohjauskaapelin maadoitushyllyl kaapelin läpivientirasiaan.

13. Kiinnitä taajuusmuuttajan ulkopuolella olevat kaapelin osat mekaanisesti.
14. Maadoita moottorikaapelin suojavaippa moottorin päästää. Jotta häiriöt voitaisiin minimoida, tee kaapelin läpiviennissä 360 asteen maadoitus tai pidä kierretty johdin lyhyenä.

## Kytke ohjauskaapelit

Katso kuva [H](#).

1. Leikkaa kumitiivisteisiin sopivan kokoiset aukot ja vedä kumitiivisteet kaapeleihin. Vie kaapelit pohjalevyssä olevien reikien läpi ja kiinnitä kumitiivisteet reikiin.
2. Kuori kaapelien päät, ja leikkaa ne sopivan pituuteen (huomaa maadoitusjohtimien ylimääräinen pituus).
3. Maadoita kaikkien ohjauskaapelien ulkovaipat 360 astetta kaapelien läpivientikotelossa olevan maadoituskiinnikkeen kohdalla.
4. Maadoita parikaapelien vaipat maadoituskiinnikkeeseen. Jätä suojavaippojen toiset päät maadoittamatta tai maadoita ne epäsuorasti muutaman nanofaradin suurtaajuuskondensaattorilla, esim. 3,3 nF / 630 V.
5. Liitä johtimet oikeisiin ohjauskortin liittimiin (katso sivu [31](#)).
6. Kaapeli liisävarustemoduulit (jos niitä sisältyy toimitukseen).
7. Kiinnitä etukansi paikalleen.

FI

**Huomautus kenttäväyläkaapeloinnista.** Katso kuva [I](#).

1. Asenna lisämaadoitushyllyläpivientikotelon kanteen aukot asennettaville kaapeleille. Asenna kaapeliaan läpivientikotelon kanteen aukot asennettaville kaapeleille.
2. Suorita kaapeliaan ulompien suojavaippojen 360 asteen maadoitus maadoitusliittimeen.
3. Tee kaapeliaan läpivientikotelon kanteen aukot asennettaville kaapeleille. Asenna kaapeliaan läpivientikotelon kanteen aukot asennettaville kaapeleille.
4. Kiinnitä kenttäväylämoduulin liitin

## Oletusarvoiset I/O-ohjauskytkennät

ACS880-perusohjausohjelman tehdasmakron oletusarvoiset I/O-ohjauskytkennät on esitetty seuraavassa kaaviossa.

Johdinkoot:  
0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>  
(24...12 AWG)

Kiristysmomentit:  
0,5 Nm  
yksilankaisille ja  
kerratuille  
johtimille.

XPOW	Ulkoinen syöttö		
1	+24V	24 V DC, 2 A	
2	GND		
XAI	Ohjejäntite ja analogiatulot		
1	+VREF	10 V DC, $R_L$ 1...10 kohm	
2	-VREF	-10 V DC, $R_L$ 1...10 kohm	
3	AGND	Maa	
4	AI1+	Nopeusohje 0(2)...10 V, $R_{in} >$ 200 kohm	
5	AI1-		
6	AI2+	Tehdasasetus, ei ohjelmoitu. 0(4)...20 mA, $R_{in} = 100$ ohm	
7	AI2-		
J1	J1	AI1 virran/jännitteenvaihto	
J2	J2	AI2 virran/jännitteenvaihto	
XAO	Analogaaliolosuoja		
1	AO1	Moottorin nopeus (rpm) 0...20 mA, $R_L$ < 500 ohm	
2	AGND		
3	AO2	Moottorin virta 0...20 mA, $R_L$ < 500 ohm	
4	AGND		
XD2D	Taajuusmuuttajien välinen liitäntä		
1	B		
2	A	Taajuusmuuttajien välinen liitäntä	
3	BGND		
J3	J3	Liiännän päätevastuksen valintakytkin	
XRO1, XRO2, XRO3	Releelähdöt		
11	NC	Valmis	
12	COM	250 V AC / 30 V DC	
13	NO	2 A	
21	NC	Käy	
22	COM	250 V AC / 30 V DC	
23	NO	2 A	
31	NC	Vika(-1)	
32	COM	250 V AC / 30 V DC	
33	NO	2 A	
XD24	Digitaalinen lukitus		
1	DIIL	Käytätilupa	
2	+24VD	+24 V DC 200 mA <sup>1)</sup>	
3	DICOM	Digitaalitulon maa	
4	+24VD	+24 V DC 200 mA <sup>1)</sup>	
5	DIOGND	Digitaalitulon-/lähdön maa	
J6	Maadoituksen valintakytkin		
XDIO	Digitaalitulot/-lähdöt		
1	DIO1	Lähtö: valmius	
2	DIO2	Lähtö: käynnissä	
XDI	Digitaalitulot		
1	DI1	Seis (0) / Käy (1)	
2	DI2	Eteen (0) / Taakse (1)	
3	DI3	Kuittaus	
4	DI4	Kiihdytyksen ja hidastuksen valinta	
5	DI5	Vakionopeus 1 (1 = Käytössä)	
6	DI6	Oletusarvoisesti ei käytössä.	
XSTO	Safe torque off -toiminto		
1	OUT1		
2	SGND	Safe torque off -toiminto. Molempien	
3	IN1	piirien on oltava suljettuina, jotta	
4	IN2	taajuusmuuttaja käynnisty.	
X12	Turvatoimintomoduulin liitäntä		
X13	Ohjauspaneelin liitäntä		
X205	Muistiyksikön liitäntä		

1) Näiden lähtöjen kokonaiskuormitettavuus on 4,8 W (200 mA / 24 V), josta vähennetään DIO1:n ja DIO2:n kuluttama teho.

# FR – Guide d'installation

---

Ce guide vous explique brièvement comment installer le variateur. Pour des consignes détaillées, des directives d'ingénierie, les caractéristiques techniques ou les consignes de sécurité complètes, reportez-vous au manuel d'installation ([www.abb.com/drives](http://www.abb.com/drives)) : sélectionnez *Document Library* (vous devrez peut-être afficher la page en anglais pour voir cette rubrique) et recherchez le document anglais numéro 3AUA0000078093.

## Respectez les consignes de sécurité



**ATTENTION !** Le non-respect des consignes suivantes est susceptible de provoquer des blessures graves, voire mortelles, ou des dégâts matériels.

- Seuls des électriciens qualifiés sont autorisés à procéder à l'installation et la maintenance du variateur.
- N'intervenez jamais sur le variateur, le moteur ou son câblage sous tension. Après sectionnement de l'alimentation réseau, vous devez toujours attendre les 5 minutes nécessaires à la décharge des condensateurs du circuit intermédiaire avant d'intervenir sur le variateur, le moteur ou son câblage.
- Vous ne devez pas intervenir sur les câbles de commande lorsque le variateur ou les circuits de commande externes sont sous tension.
- En cas de perçage ou de rectification d'un élément, évitez toute pénétration de poussières dans le variateur.
- Vous ne devez pas raccorder le variateur sur une tension supérieure à la valeur indiquée sur sa plaque signalétique.

FR

La surface (sol) sous l'appareil doit être en matériau ininflammable.

## Sélection des câbles de puissance

Les câbles de puissance doivent être dimensionnés en fonction de la réglementation locale et supporter le courant nominal indiqué sur la plaque signalétique du variateur.

Les dimensions standard des câbles de puissance figurent au tableau J page 82. Pour les critères de dimensionnement, cf. *Manuel d'installation*.

## Refroidissement

Cf. tableau B page 79 pour les pertes et le débit d'air de refroidissement dans le variateur. Sans déclassement, la plage de température de fonctionnement admissible va de -15 à +40 °C.

## Protection du variateur et du câble réseau

Cf. tableau [B](#) page [79](#). Vérifiez que le temps de manœuvre du fusible est inférieur à 0,5 seconde.

## Montage mural du variateur

Cf. figure [A](#) page [79](#).

## Mesure de la résistance d'isolement du câble réseau, du moteur et de son câblage

Mesurez la résistance d'isolement du câble réseau avant de le brancher sur le variateur conformément à la réglementation en vigueur.

Mesurez la résistance d'isolement du moteur et de son câblage lorsqu'il est sectionné du variateur, cf. figure [F](#) page [80](#). Mesurez la résistance d'isolement entre chaque phase et le conducteur PE du moteur avec une tension de mesure de 1000 Vc.c. Les valeurs mesurées sur un moteur ABB doivent être supérieures à 100 Mohms (valeur de référence à 25 °C ou 77 °F). Pour la résistance d'isolement des autres moteurs, prière de consulter les consignes du fabricant. **N.B.** : La présence d'humidité à l'intérieur de l'enveloppe du moteur réduit sa résistance d'isolement. Si vous soupçonnez la présence d'humidité, séchez le moteur et recommencez la mesure.

FR

## Raccordement des câbles de puissance

Cf. figures [C](#), [D](#), [E](#) et [F](#). Utilisez un câble moteur symétrique blindé.

1. Retirez les vis de fixation sur les côtés du capot avant.
2. Sortez le capot en le faisant glisser vers l'avant.
3. Vous devez fixer une étiquette de mise en garde contre les tensions résiduelles dans votre langue sur la plaque de montage de la micro-console.
4. Ôtez les passe-câbles en caoutchouc de la plaque passe-câbles afin d'y raccorder les câbles.
5. Appareils IP21: Fixez les connecteurs de câbles (inclus dans un sac en plastique à la livraison) sur les perçages de la plaque passe-câbles.
6. Préparez les extrémités des câbles d'alimentation et moteur comme l'illustre la figure.
7. Effectuez une reprise de masse sur 360 degrés au niveau des connecteurs (appareils IP21) ou sous les colliers (appareils IP55).
8. Raccordez le blindage torsadé du câble réseau sur la borne de terre.
9. Raccordez le conducteur PE du câble réseau sur la borne PE supplémentaire.

10. Raccordez le blindage torsadé du câble moteur sur la borne de terre.
11. Raccordez les conducteurs de phase des câbles réseau et moteur. Serrez les vis.
12. Montez le dispositif de mise à la terre des câbles de commande sur le boîtier d'entrée de câbles.
13. Fixez les câbles mécaniquement à l'extérieur du variateur.
14. Mettez à la terre le blindage du câble moteur du côté moteur. Pour minimiser les interférences, effectuez une reprise de masse sur 360 degrés au niveau du passe-câbles ou faites une queue de cochon aussi courte que possible.

## Raccordement des câbles de commande

Cf. figure H.

1. Découpez des ouvertures appropriées dans les passe-câbles en caoutchouc et glissez ces derniers sur les câbles. Glissez les câbles dans les perçages de la tôle de fond et fixez les passe-câbles aux perçages.
2. Dénudez les extrémités de câbles et coupez à la longueur adéquate (vous remarquerez que les conducteurs de terre sont plus longs).
3. Effectuez une reprise de masse sur 360° des blindages extérieurs de tous les câbles de commande au niveau du collier de mise à la terre du boîtier d'entrée de câbles.
4. Mettez à la masse des blindages de câbles au niveau du collier de mise à la terre. L'autre extrémité des blindages doit être laissée non connectée ou être reliée à la terre indirectement par le biais d'un condensateur haute fréquence de quelques nanofarads (ex., 3,3 nF/630 V).
5. Raccordez les conducteurs aux bornes correspondantes de la carte de commande. (cf. page 37).
6. Raccordez les modules optionnels, si inclus à la livraison.
7. Remontez le capot avant.

### N. B. : Pour le câblage du bus de terrain, cf. figure I.


1. Montez la platine de mise à la terre supplémentaire.
2. Effectuez une reprise de masse sur 360° du blindage externe sous le collier de terre.
3. Percez les ouvertures pour passer les câbles dans le boîtier d'entrée des câbles. Placez le capot sur le boîtier.
4. Raccordez le connecteur au module coupleur réseau.

**FR**

## Raccordement des signaux d'E/S (préréglages)

Les préréglages usine des signaux d'E/S du macroprogramme Usine du programme de commande standard de l'ACS880 sont illustrés ci-dessous.


Section des câbles :  
0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>  
(24...12 AWG)  
Couples de serrage : 0,5 Nm  
(5 lbf-in) pour câbles monobrins ou à brins multiples

**XPOW** Entrée alimentation externe

<b>1</b>	+24V	24 Vc.c., 2 A
<b>2</b>	GND	

**XAI** Tension de référence et entrées analogiques


<b>1</b>	+VREF	10 Vc.c., $R_C$ 1...10 kohm
<b>2</b>	-VREF	-10 Vc.c., $R_C$ 1...10 kohm
<b>3</b>	AGND	Masse
<b>4</b>	AI1+	Référence vitesse 0(2) à 10 V, $R_{en}$ > 200 kohm
<b>5</b>	AI1-	
<b>6</b>	AI2+	Non utilisée par défaut. 0(4)...20 mA, $R_{en} = 100$ ohm
<b>7</b>	AI2-	
J1	J1	Sélection courant/tension AI1 par cavalier
J2	J2	Sélection courant/tension AI2 par cavalier

**XAO** Sorties analogiques

<b>1</b>	AO1	Vitesse moteur tr/min 0...20 mA, $R_C < 500$ ohm
<b>2</b>	AGND	
<b>3</b>	AO2	Courant moteur 0...20 mA, $R_C < 500$ ohm
<b>4</b>	AGND	

**XD2D** Liaison multivariateurs (D2D)

<b>1</b>	B	
<b>2</b>	A	Liaison multivariateurs (D2D)
<b>3</b>	BGND	
J3	J3	Cavalier de terminaison de la liaison D2D

**XRO1, XRO2, XRO3** Sorties relais

<b>11</b>	NC	Prêt 250 Vc.a. / 30 Vc.c. 2 A
<b>12</b>	COM	
<b>13</b>	NO	
<b>21</b>	NC	En marche 250 Vc.a. / 30 Vc.c. 2 A
<b>22</b>	COM	
<b>23</b>	NO	
<b>31</b>	NC	En défaut(-1) 250 Vc.a. / 30 Vc.c. 2 A
<b>32</b>	COM	
<b>33</b>	NO	

**XD24** Verrouillage logique


<b>1</b>	DIIL	Validation marche
<b>2</b>	+24VD	+24 Vc.c. 200 mA <sup>1)</sup>
<b>3</b>	DICOM	Masse entrées logiques
<b>4</b>	+24VD	+24 Vc.c. 200 mA <sup>1)</sup>
<b>5</b>	DIOGND	Masse entrées/sorties logiques
J6		Cavalier de sélection de masse

**XDIO** Entrées/sorties logiques

<b>1</b>	DIO1	Sortie : Prêt
<b>2</b>	DIO2	Sortie : En Marche

**XDI** Entrées logiques

<b>1</b>	DI1	Arrêt (0) / Démarrage (1)
<b>2</b>	DI2	Avant (0) / Arrière (1)
<b>3</b>	DI3	Réarmement
<b>4</b>	DI4	Sélection accélération & décélération
<b>5</b>	DI5	Vitesse constante 1 (1 = On)
<b>6</b>	DI6	Par défaut, non utilisée

**XSTO** Interruption sécurisée du couple (*Safe torque off*)

<b>1</b>	OUT1	Interruption sécurisée du couple STO ( <i>Safe torque off</i> ). Les deux circuits doivent être fermés pour le démarrage du variateur.
<b>2</b>	SGND	
<b>3</b>	IN1	
<b>4</b>	IN2	

**X12** Raccordement module de sécurité

<b>X13</b>	Raccordement micro-console
------------	----------------------------

**X205** Raccordement unité mémoire

FR

---

# IT – Guida rapida all'installazione

---

Questa guida illustra brevemente la procedura di installazione del convertitore di frequenza. Per istruzioni più dettagliate, linee guida ingegneristiche, dati tecnici e norme di sicurezza complete, si rimanda al Manuale hardware ([www.abb.com/drives](http://www.abb.com/drives): selezionare *Document Library* e cercare il numero del documento 3AUA0000078093 [inglese]).

## Norme di sicurezza

---



**AVVERTENZA!** Il mancato rispetto delle seguenti norme può mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, con rischio di morte, o danneggiare le apparecchiature.

- L'installazione e la manutenzione del convertitore di frequenza devono essere effettuate solo da elettricisti qualificati.
- Non operare mai sul convertitore, sul cavo motore o sul motore quando è inserita l'alimentazione. Dopo avere scollegato l'alimentazione, prima di intervenire sul convertitore, sul motore o sul cavo motore attendere sempre 5 minuti per consentire la scarica dei condensatori del circuito intermedio.
- Non lavorare sui cavi di controllo quando il convertitore o i circuiti di controllo esterni sono alimentati.
- Assicurarsi che la polvere generata da forature e smerigliature non si infiltrino nell'unità durante l'installazione.
- Non collegare il convertitore a una tensione superiore rispetto all'etichetta di identificazione.

IT

Il pavimento sottostante all'unità deve essere di materiale non infiammabile.

## Selezione dei cavi di potenza

Dimensionare i cavi di potenza in base alle normative locali. I cavi devono essere adatti a condurre la corrente nominale indicata sull'etichetta identificativa del convertitore.

Nella tabella **J** a pagina [82](#) sono riportate le dimensioni tipiche dei cavi di alimentazione. Per i criteri di dimensionamento, vedere il Manuale hardware.

## Raffreddamento

Vedere la tabella **B** a pag. [79](#) per i dati relativi alle perdite e al flusso d'aria attraverso il convertitore di frequenza. Il range di temperatura operativa del convertitore, senza declassamento, è -15 ...+40 °C.

## Protezione del convertitore e del cavo di alimentazione di ingresso

Vedere la tabella [B](#) a pag. [79](#). Verificare che il tempo di intervento del fusibile sia inferiore a 0.5 secondi.

## Montaggio del convertitore di frequenza a parete

Vedere la figura [A](#) a pag. [79](#).

## Controllo dell'isolamento di cavo di ingresso, motore e cavo motore

Verificare che l'isolamento del cavo di ingresso sia conforme alle normative locali prima di collegarlo al convertitore di frequenza.

Controllare l'isolamento del cavo motore e del motore quando il cavo è scollegato dal convertitore, vedere la figura [F](#) a pagina [80](#). Misurare la resistenza di isolamento tra ogni conduttore di fase e il conduttore di protezione di terra (PE) con una tensione di misura di 1000 Vcc. La resistenza di isolamento dei motori ABB deve essere superiore a 100 Mohm (valore di riferimento a 25 °C o 77 °F). Per la resistenza di isolamento di altri motori, consultare le istruzioni del produttore. **Nota:** la presenza di umidità all'interno dell'alloggiamento del motore riduce la resistenza di isolamento. In caso di umidità, asciugare il motore e ripetere la misurazione.

## Collegamento dei cavi di alimentazione

IT

Vedere le figure [C](#), [E](#), [H](#) e [F](#). Utilizzare un cavo schermato di tipo simmetrico per il motore.

1. Svitare le viti di montaggio ai lati del coperchio anteriore.
2. Rimuovere il coperchio facendolo scorrere in avanti.
3. Applicare l'adesivo con il messaggio di avvertenza per tensione residua (nella lingua locale) sulla piastra di fissaggio del pannello di controllo.
4. Rimuovere i gommini dalla piastra passacavi per il passaggio dei cavi che si intendono collegare.
5. Unità IP21: applicare i connettori dei cavi (inclusi nella fornitura, all'interno di un sacchetto di plastica) sui fori della piastra passacavi.
6. Preparare le estremità del cavo di alimentazione (a) e del cavo motore (b) come illustrato nella figura.
7. Mettere a terra a 360° le schermature dei cavi in corrispondenza dei connettori dei cavi (unità IP21) o sotto i morsetti (unità IP55).
8. Collegare la schermatura intrecciata del cavo ingresso al morsetto di messa a terra.

9. Collegare il conduttore PE del cavo di ingresso al morsetto PE supplementare.
10. Collegare la schermatura intrecciata del cavo motore al morsetto di messa a terra.
11. Collegare i conduttori di fase del cavo di ingresso e del cavo del motore. Serrare le viti.
12. Installare la piastra di messa a terra dei cavi di controllo nella cassetta di ingresso dei cavi.
13. Fissare i cavi meccanicamente all'esterno del convertitore di frequenza.
14. Mettere a terra la schermatura del cavo del motore sul lato motore. Per ridurre al minimo le interferenze, eseguire una messa a terra a 360° in corrispondenza della piastra passacavi, o ridurre al minimo la lunghezza del fascio intrecciato.

## Collegamento dei cavi di controllo

Vedere la figura [H](#).

1. Praticare fori di dimensioni idonee nei gommini e fare scivolare i gommini sui cavi. Inserire i cavi nei fori della piastra inferiore e fissare i gommini ai fori.
2. Spellare le estremità dei cavi e tagliarle a una lunghezza adeguata (tenendo conto della lunghezza extra dei conduttori di terra).
3. Mettere a terra le schermature esterne di tutti i cavi di controllo a 360° sotto un morsetto di terra nella cassetta di ingresso dei cavi.
4. Mettere a terra le schermature dei doppini sotto il morsetto di terra. Lasciare scollegata l'altra estremità delle schermature o metterla a terra indirettamente utilizzando un condensatore ad alta frequenza di pochi nanofarad (es. 3.3 nF / 630 V).
5. Collegare i conduttori ai morsetti corrispondenti della scheda di controllo (vedere pag. [43](#)).
6. Collegare i moduli opzionali, se inclusi nella fornitura.
7. Reinstallare il coperchio anteriore.

IT


**Nota per il cablaggio del bus di campo.** Vedere la figura I.

1. Installare lo scaffale di messa a terra supplementare.
2. Mettere a terra a 360° le schermature esterne dei cavi in corrispondenza del morsetto di terra.
3. Praticare dei fori nel coperchio della scatola di ingresso per il passaggio dei cavi. Installare il coperchio della scatola di ingresso dei cavi.
4. Inserire il connettore nel modulo bus di campo.

## Collegamenti di I/O di default

Di seguito sono illustrati i collegamenti di I/O di default della macro Fabbrica nel programma di controllo primario dell'ACS880.

Dimensioni fili:  
0.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>  
(24...12 AWG)  
Coppie di  
serraggio: 0.5  
N·m (5 lbf·in)  
per cavi  
intrecciati e  
pieni.

**XPOW** Ingresso alimentazione esterna

<b>1</b>	+24V	24 Vcc, 2 A
<b>2</b>	GND	

**XAI** Ingressi analogici e tensione di riferimento

<b>1</b>	+VREF	10 Vcc, $R_L$ 1...10 kohm
<b>2</b>	-VREF	-10 Vcc, $R_L$ 1...10 kohm
<b>3</b>	AGND	Terra
<b>4</b>	AI1+	Riferimento velocità 0(2)...10 V, $R_{in} > 200$ kohm
<b>5</b>	AI1-	
<b>6</b>	AI2+	Di default non utilizzato. 0(4)...20 mA, $R_{in} = 100$ ohm
<b>7</b>	AI2-	
J1	J1	Ponticello selez. corrente/tensione AI1
J2	J2	Ponticello selez. corrente/tensione AI2

**XAO** Uscite analogiche

<b>1</b>	AO1	Velocità motore rpm 0...20 mA, $R_L < 500$ ohm
<b>2</b>	AGND	
<b>3</b>	AO2	Corrente motore 0...20 mA, $R_L < 500$ ohm
<b>4</b>	AGND	

**XD2D** Collegamento drive-to-drive

<b>1</b>	B	
<b>2</b>	A	Collegamento drive-to-drive
<b>3</b>	BGND	
J3	J3	Interruttore terminaz. coll. drive-to-drive

**XRO1, XRO2, XRO3** Uscite relè

<b>11</b>	NC	Pronto
<b>12</b>	COM	250 Vca / 30 Vcc
<b>13</b>	NO	2 A
<b>21</b>	NC	In marcia
<b>22</b>	COM	250 Vca / 30 Vcc
<b>23</b>	NO	2 A
<b>31</b>	NC	Guasto(-1)
<b>32</b>	COM	250 Vca / 30 Vcc
<b>33</b>	NO	2 A

**XD24** Interblocco digitale


<b>1</b>	DIIL	Abilitazione marcia
<b>2</b>	+24VD	+24 Vcc 200 mA <sup>1)</sup>
<b>3</b>	DICOM	Terra ingressi digitali
<b>4</b>	+24VD	+24 Vcc 200 mA <sup>1)</sup>
<b>5</b>	DIOGND	Terra ingressi/uscite digitali
J6		Interruttore di selezione terra

**XDIO** Ingressi/uscite digitali

<b>1</b>	DIO1	Uscita: pronto
<b>2</b>	DIO2	Uscita: in marcia

**XDI** Ingressi digitali

<b>1</b>	DI1	Arresto (0) / Marcia (1)
<b>2</b>	DI2	Avanti (0) / Indietro (1)
<b>3</b>	DI3	Reset
<b>4</b>	DI4	Selezione accelerazione e
<b>5</b>	DI5	Velocità costante 1 (1 = ON)
<b>6</b>	DI6	Di default non utilizzato.

**XSTO** Safe Torque Off

<b>1</b>	OUT1	
<b>2</b>	SGND	Safe Torque Off. Per avviare il convertitore entrambi i circuiti devono essere chiusi.
<b>3</b>	IN1	
<b>4</b>	IN2	

**X12** Collegamento modulo funzioni di sicurezza**X13** Collegamento pannello di controllo**X205** Collegamento unità di memoria

<sup>1)</sup> La capacità di carico totale di queste uscite è 4.8 W (200 mA / 24 V) meno la potenza assorbita da DIO1 e DIO2.



# NL – Beknopte installatiegids

---

Deze gids geeft een beknopte beschrijving van het installeren van de omvormer. Zie, voor nadere instructies, technische richtlijnen, technische gegevens en complete veiligheidsinstructies, de hardwarehandleiding ([www.abb.com/drives](http://www.abb.com/drives)): Kies Document Library en zoek document nummer 3AUA0000078093 [Engels]).

## Volg de veiligheidsvoorschriften



**WAARSCHUWING!** Het niet opvolgen van deze instructies kan verwonding of dodelijk letsel veroorzaken of schade aan de apparatuur:

- De installatie en het onderhoud van de frequentie-omvormer mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens.
- Voer nooit werkzaamheden uit aan de frequentie-omvormer, de motorkabel of de motor als ze onder spanning staan. Na het uitschakelen van de voedingsspanning moet u altijd 5 minuten wachten om de tussenkringcondensatoren voldoende te laten ontladen voordat u werkzaamheden aan de frequentie-omvormer, de motorkabel of de motor mag uitvoeren.
- Voer geen werkzaamheden uit aan besturingskabels als de frequentie-omvormer of externe besturingsnetwerken onder spanning staan.
- Zorg bij de installatie dat er geen boor- of slijpstof in de omvormer binnendringt.
- Sluit de omvormer niet aan op een spanning die hoger is dan de spanning aangegeven op het typeplaatje van de omvormer.

Het materiaal van de vloer onder de omvormer dient onbrandbaar te zijn.

NL

## Kies de vermogenskabels

Dimensioneer de vermogenskabels volgens de plaatselijke regelgeving om de nominale stroom te voeren die gegeven is op het typeplaatje van uw omvormer.

Typische vermogenskabelafmetingen zijn vermeld in tabel J op pagina 82. Zie de hardwarehandleiding voor de voorwaarden van de dimensionering.

## Zorg voor de koeling

Zie tabel B op pagina 79 voor de verliezen en de koelluchtstroom door de omvormer. Het toegestane bedrijfstemperatuurbereik van de omvormer zonder derating is -15 tot +40 °C.

## Beveilig de omvormer en de voedingskabel

Zie tabel [B](#) op pagina [79](#). Controleer of de aanspreekijd van de zekering korter is dan 0,5 seconden.

## Installeer de omvormer aan de wand

Zie figuur [A](#) op pagina [79](#).

## Controleer de isolatie van de ingangs- en motorkabels en van de motor

Controleer de isolatie van de ingangskabel volgens plaatselijke regelgeving alvorens de omvormer aan te sluiten op het voedingsnet.

Controleer de isolatie van de motorkabel en motor wanneer de kabel losgekoppeld is van de omvormer, zie figuur [F](#) op pagina [80](#). Meet de isolatieweerstand tussen elke fasegeleider en de veiligheidsaardegeleider door een meetspanning van 1000 V DC te gebruiken. De isolatieweerstand van een ABB-motor moet hoger zijn dan 100 Mohm (referentiewaarde bij 25 °C of 77 °F). Voor de isolatieweerstand van andere motors moet u de instructies van de fabrikant raadplegen. **Opmerking:** Vocht in de motorbehuizing zal de isolatieweerstand verlagen. Als u vocht vermoedt, moet u de motor drogen en de meting herhalen.

## Sluit de vermogenskabels aan

Zie figuren [C](#), [E](#), [H](#) en [F](#). Gebruik symmetrisch afgeschermd kabel voor de motorbekabeling.

**NL**

1. Draai de montageschroeven aan de zijkanten van de frontkap los.
2. Verwijder de kap door deze naar voren te schuiven.
3. Plaats de waarschuwingsssticker tegen restspanning in de plaatselijke taal op de montageplaat van het bedieningspaneel.
4. Verwijder de rubber doorvoertules van de doorvoerplaat om de kabels aan te sluiten.
5. **IP21 units:** Bevestig de kabelconnectoren (meegeleverd in een plastic zak) in de gaten van de kabeldoorvoerplaat.
6. Maak de uiteinden van de voedings- en motorkabels gereed zoals geïllustreerd in de figuur.
7. Aard de kabelafschermingen over 360 graden in de kabelconnectoren (IP21 units) of onder de klemmen (IP55 units).
8. Sluit de getwiste afscherming van de ingangskabel aan op de aardklem.
9. Sluit de PE-geleider van de ingangskabel aan op de extra PE-klem.

10. Sluit de getwiste afscherming van de motorkabel aan op de aardklem.
11. Sluit de fasegeleiders van de ingangs- en motorkabels aan. Draai de schroeven vast.
12. Installeer de aardingsplaat voor de besturingskabels in het kabelinvoerblok.
13. Zet de kabels buiten de omvormer mechanisch vast.
14. Aard de motorkabelafschermering aan de motorzijde. Maak, om interferentie te minimaliseren, een aarding van 360 graden bij de kabeldoorvoer, of houd de pigtail kort.

## Sluit de besturingskabels aan

Zie figuur [H](#).

1. Snij voldoende grote gaten in de rubberen doorvoertules en schuif de doorvoertules op de kabels. Schuif de kabels door de gaten van de bodemplaat en bevestig de doorvoertules in de gaten.
2. Strip de kabeluiteinden en snijd deze tot een geschikte lengte (houd rekening met de extra lengte van de aardgeleiders).
3. Aard de buitenste afschermingen van alle besturingskabels over 360 graden aan een aardingsklem in het kabelinvoerblok.
4. Aard de kabelpaar-afschermeringen aan de aardklem. Sluit het andere uiteinde van de afschermeringen niet aan of aard deze indirect via een hoogfrequente condensator van enkele nanofarad, bijvoorbeeld 3,3 nF / 630 V.
5. Sluit de geleiders op de juiste klemmen van de besturingskaart aan (zie pagina [48](#)).
6. Bedraad de optionele modules, indien meegeleverd.
7. Zet de frontkap terug.

NL

**Opmerking voor veldbusbekabeling.** Zie figuur [I](#).

1. Installeer de extra aardingsplaat.
2. Aard de buitenste afschermingen van de kabels over 360 graden bij een aardklem.
3. Druk in de kap van het kabelingangsblok gaten uit voor de te installeren kabels. Installeer de kap van het kabelingangsblok.
4. Plug de connector in de veldbusmodule.

## Standaard I/O aansluitingen

De standaard I/O-aansluitingen voor de Fabrieksmacro van het ACS880 primair besturingsprogramma zijn hieronder weergegeven.

Ader-afmetingen:

0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>

(24...12 AWG)

Aanhaalmomenten:


0,5 N·m (5 lbf-in)

voor zowel

gevlochten als

massieve

bedrading.




#### XPOW Externe voedingsingang

<b>1</b>	+24V	24 V DC, 2 A
<b>2</b>	GND	

#### XAI Referentiespanning en analoge ingangen

<b>1</b>	+VREF	10 V DC, $R_L$ 1...10 kohm
<b>2</b>	-VREF	-10 V DC, $R_L$ 1...10 kohm
<b>3</b>	AGND	Aarde
<b>4</b>	AI1+	Toerentalreferentie 0(2)...10 V, $R_{in} > 200$ kohm
<b>5</b>	AI1-	
<b>6</b>	AI2+	Standaard niet in gebruik. 0(4)...20 mA, $R_{in} = 100$ ohm
<b>7</b>	AI2-	
J1	J1	AI1 stroom/spanning selectiejumper
J2	J2	AI2 stroom/spanning selectiejumper




#### XAO Analoge uitgangen

<b>1</b>	AO1	Motor toerental rpm 0...20 mA, $R_L < 500$ ohm
<b>2</b>	AGND	
<b>3</b>	AO2	Motorstroom 0...20 mA, $R_L < 500$ ohm
<b>4</b>	AGND	

#### XD2D Drive-to-drive link

<b>1</b>	B	Drive-to-drive link
<b>2</b>	A	
<b>3</b>	BGND	
J3	J3	Afsluitingsschakelaar drive-to-drive link

#### XRO1, XRO2, XRO3 Relais-uitgangen



<b>11</b>	NC	<b>Gereed</b> 250 V AC / 30 V DC 2 A
<b>12</b>	COM	
<b>13</b>	NO	
<b>21</b>	NC	<b>In bedrijf</b> 250 V AC / 30 V DC 2 A
<b>22</b>	COM	
<b>23</b>	NO	
<b>31</b>	NC	<b>Fout(-1)</b> 250 V AC / 30 V DC 2 A
<b>32</b>	COM	
<b>33</b>	NO	


#### XD24 Digitale blokkering

<b>1</b>	DIL	Runvrijgave
<b>2</b>	+24VD	+24 V DC 200 mA <sup>1)</sup>
<b>3</b>	DICOM	Aarde digitale ingang
<b>4</b>	+24VD	+24 V DC 200 mA <sup>1)</sup>
<b>5</b>	DI0GND	Aarde digitale ingang/uitgang
J6	Aarde selectiejumper	

#### XDIO Digitale ingang/uitgangen

<b>1</b>	DIO1	Uitgang: Gereed
<b>2</b>	DIO2	Uitgang: In bedrijf

#### XDI Digitale ingangen



<b>1</b>	DI1	Stop (0) / Start (1)
<b>2</b>	DI2	Voorwaarts (0) / Achterwaarts (1)
<b>3</b>	DI3	Reset
<b>4</b>	DI4	Acceleratie & deceleratie keuze
<b>5</b>	DI5	Constant toerental 1 (1 = Aan)
<b>6</b>	DI6	Standaard niet in gebruik.

#### XSTO Safe torque off

<b>1</b>	OUT1	Safe torque off. Beide circuits moeten gesloten zijn voordat de omvormer kan starten.
<b>2</b>	SGND	
<b>3</b>	IN1	
<b>4</b>	IN2	

#### X12 Aansluiting veiligheidsfuncties-module

#### X13 Aansluiting bedieningspaneel

#### X205 Aansluiting geheugenunit

1) Totale belastingcapaciteit van deze uitgangen is 4,8 W (200 mA / 24 V) minus het vermogen dat door door DIO1 en DIO2 opgenomen wordt.

NL

# PL — Skrócona instrukcja montażu

---

Ten dokument zawiera skróconą instrukcję montażu przemiennika częstotliwości. Bardziej szczegółowe wskazówki, wytyczne i dane techniczne oraz pełne instrukcje bezpieczeństwa zawiera podręcznik użytkownika ([www.abb.com/drives](http://www.abb.com/drives); należy wybrać opcję *Document Library* [Biblioteka dokumentów] oraz wyszukać dokument w języku angielskim o numerze 3AUA0000078093).

## Instrukcje bezpieczeństwa



**OSTRZEŻENIE!** Nieprzestrzeganie następujących instrukcji grozi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu:

- Do montażu i konserwacji przemiennika częstotliwości uprawnieni są wyłącznie wykwalifikowani elektrycy.
- Nie można wykonywać żadnych prac przy przemienniku, kablu silnika lub silniku, jeśli podłączone jest źródło zasilania. Po odłączeniu źródła zasilania należy zawsze poczekać 5 minut, aby kondensatory obwodu pośredniego zdążyły się rozładować przed przystąpieniem do prac przy przemienniku, kablu silnika lub silniku.
- Nie można wykonywać żadnych prac przy kablach sterowania, jeśli do przemiennika lub zewnętrznych obwodów sterowania doprowadzone jest napięcie zasilania.
- Podczas montażu należy uważać, aby pył powstający w trakcie wiercenia i szlifowania nie przedostał się do wnętrza przemiennika częstotliwości.
- Nie można podłączać przemiennika częstotliwości do napięcia wyższego niż podane na tabliczce znamionowej.

Materiał znajdujący się na podłodze pod przemiennikiem częstotliwości musi być niepalny.

PL

## Dobór kabli zasilania

Kable zasilania należy zwymiarować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, tak aby zapewnić przepływ prądu znamionowego podanego na tabliczce znamionowej przemiennika częstotliwości.

Typowe rozmiary kabli zasilania przedstawione w tabeli [J](#) na stronie [72](#). Warunki wymiarowania można znaleźć w podręczniku użytkownika.

## Zapewnianie chłodzenia

W tabeli [B](#) na stronie [79](#) zawarto informacje o stratach oraz przepływie powietrza chłodzącego przez przemiennik częstotliwości. Dozwolony zakres temperatury pracy przemiennika częstotliwości bez obniżenia jego wartości znamionowych wynosi od -15 do +40°C.

## Ochrona przemiennika częstotliwości i kabla zasilania wejściowego

Odpowiednie informacje zawiera tabela [B](#) na stronie [79](#). Należy upewnić się, że czas zadziałania bezpiecznika wynosi mniej niż 0,5 s.

## Montaż przemiennika częstotliwości na ścianie

Patrz rysunek [A](#) na stronie [79](#).

## Kontrola izolacji kabla wejściowego i kabla silnika oraz samego silnika

Przed podłączeniem kabla wejściowego do przemiennika częstotliwości należy sprawdzić, czy jego izolacja jest zgodna z lokalnymi przepisami.

Gdy kabel silnika jest odłączony od przemiennika częstotliwości, należy sprawdzić jego izolację oraz izolację silnika, patrz rys. [F](#) na str. [70](#). Należy zmierzyć rezystancję izolacji pomiędzy poszczególnymi przewodami fazowymi a przewodem uziomowym przy użyciu napięcia pomiarowego 1000 V DC. Rezystancja izolacji silnika ABB musi przekraczać 100 megaomów (wartość odniesienia w temperaturze 25 °C lub 77 °F). Wymagania dotyczące rezystancji izolacji innych silników zostały podane w instrukcjach dostarczonych przez producenta. **Uwaga:** Wilgoć wewnętrz obudowy silnika zmniejsza rezystancję izolacji. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo obecności wilgoci, należy wysuszyć silnik i powtórzyć pomiar.

PL

## Podłączanie kabli zasilania

Patrz rysunki [C](#), [D](#), [E](#) i [F](#). W okablowaniu silnika należy używać symetrycznego kabla ekranowanego.

1. Odkręcić śruby montażowe po bokach osłony przedniej.
2. Usunąć oslonę, przesuwając ją do przodu.
3. Przykleić naklejkę z ostrzeżeniem o napięciu szczytkowym w odpowiednim języku do platformy montażowej panelu sterowania.
4. Wyjąć gumowe dławiki z płyty przepustowej w miejscach, w których mają zostać wprowadzone kable.

5. Jednostki IP21: Zamocować łączniki kablowe (znajdujące się w torebce foliowej w opakowaniu) w otworach na kable w płycie.
6. Przygotować końcówki kabli zasilających oraz silnika w sposób przedstawiony na rysunku.
7. Uziemić ekrany kabli na całym obwodzie w łącznikach kablowych (jednostki IP21) lub pod zaciskami (jednostki IP55).
8. Podłączyć skręcany ekran kabla wejściowego do zacisku ochronnego.
9. Podłączyć przewód ochronny kabla wejściowego do dodatkowego zacisku ochronnego.
10. Podłączyć skręcany ekran kabla silnika do zacisku uziomowego.
11. Podłączyć przewody fazowe kabla wejściowego oraz kabla silnika. Dokręcić śruby.
12. Zamontować listwę uziomową kabla sterowania w skrzynce kablowej.
13. Zabezpieczyć kable mechanicznie na zewnątrz przemiennika.
14. Uziemić ekran kabla silnika po stronie silnika. W celu ograniczenia zakłóceń należy uziemić ekran na całym obwodzie na przepuscie kabla lub postarać się, aby jego końcówka była jak najkrótsza.

## Podłączanie kabli sterowania

Patrz rysunek [H](#).

1. Wyciąć odpowiednie otwory w gumowych dławikach i nasunąć je na kable. Przeciągnąć kable przez otwory w płycie dolnej i zamocować dławiki w tych otworach.
2. Ściągnąć izolację z końcówek kabli i przyciąć je do odpowiedniej długości (pamiętając o większej długości przewodów uziomowych).
3. Uziemić zewnętrzne ekrany wszystkich kabli sterowania na całym obwodzie przy użyciu zacisku uziomowego w skrzynce kablowej.
4. Uziemić ekrany kabli dwużyłowych przy użyciu zacisku uziomowego. Drugi koniec ekranu powinien pozostać niepodłączony lub uziemiony pośrednio poprzez kondensator wysokoczęstotliwościowy o pojemności kilku nanofaradów, np. 3,3 nF/630 V.
5. Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków tablicy rozdzielczej (patrz strona [53](#)).
6. Podłączyć moduły opcjonalne, jeśli znajdują się w opakowaniu.
7. Założyć ponownie osłonę przednią.


**Uwaga na okablowanie magistrali komunikacyjnej.** Patrz rysunek [I](#).

1. Zamontować dodatkową listwę uziemiającą.
2. Na zaciskach uziomowych uziemić obwodowo zewnętrzne ekrany kabli.
3. W osłonie skrzynki kablowej wybić otwory na kable, które mają zostać zainstalowane. Zamocować oslonę skrzynki kablowej.
4. Podłączyć złącze do modułu magistrali komunikacyjnej.

## Domyślne połączenia we/wy

Poniżej przedstawiono domyślne połączenia we/wy makra fabrycznego dla standardowego oprogramowania przemiennika częstotliwości ACS880.


Rozmiary  
przewodów:  
0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>  
(24...12 AWG)  
Momenty  
dokręcania: 0,5  
Nm (5 lbf·in) dla  
kabli jedno- i  
wielożyłowych.

**XPOW** Wejście zasilania zewnętrznego

1	+24V	24 V DC, 2 A
2	GND	

**XAI** Napięcie odniesienia i wejścia analogowe


1	+VREF	10 V DC, $R_L$ 1...10 kΩ
2	-VREF	-10 V DC, $R_L$ 1...10 kΩ
3	AGND	Masa obwodów wejść analogowych
4	AI1+	Zadawanie prędkości 0(2)...10 V, $R_{in} > 200$ kΩ
5	AI1-	
6	AI2+	Domyślnie nieużywane. 0(4)...20 mA, $R_{in} = 100$ kΩ
7	AI2-	
J1	J1	Zwórka wyboru trybu pracy wejścia AI1
J2	J2	Zwórka wyboru trybu pracy wejścia AI2

**XAO** Wyjścia analogowe

1	AO1	Prędkość silnika w obrotach na minutę 0...20 mA, $R_L < 500$ Ω
2	AGND	
3	AO2	Prąd silnika 0...20 mA, $R_L < 500$ Ω
4	AGND	

**XD2D** Łącze drive-to-drive

1	B	Łącze drive-to-drive
2	A	
3	BGND	
J3	J3	Przelącznik terminacji łącza drive-to-drive

**XRO1, XRO2, XRO3** Wyjścia przekaźnikowe


11	NC	Stan gotowości 250 V AC/30 V DC 2 A
12	COM	
13	NO	
21	NC	Pracuje 250 V AC/30 V DC 2 A
22	COM	
23	NO	
31	NC	Błąd (-1) 250 V AC/30 V DC 2 A
32	COM	
33	NO	

**XD24** Blokada cyfrowa


1	DIIL	Zew. na bieg
2	+24VD	+24 V DC 200 mA <sup>1)</sup>
3	DICOM	Masa wejścia cyfrowego
4	+24VD	+24 V DC 200 mA <sup>1)</sup>
5	DI0GND	Masa wejścia/wyjścia cyfrowego
J6		Przelącznik wyboru uziemienia

**XDIO** Wejścia/wyjścia cyfrowe

1	DIO1	Wyjście: Stan gotowości
2	DIO2	Wyjście: Pracuje

**XDI** Wejścia cyfrowe

1	DI1	Stop (0)/Start (1)
2	DI2	Do przodu (0)/Do tyłu (1)
3	DI3	Reset
4	DI4	Wybór czasów przyspieszenia i zwolnienia
5	DI5	Stała prędkość 1 (1 = Wl.)
6	DI6	Domyślnie nieużywane.



1	OUT1	Bezpieczne wyłączanie momentu. Oba obwody muszą być zamknięte, aby było możliwe uruchomienie przemiennika.
2	SGND	
3	IN1	
4	IN2	
X12		Złącze modułu funkcji bezpieczeństwa
X13		Złącze panelu sterowania
X205		Złącze pamięci

<sup>1)</sup> Całkowita obciążalność tych wyjść wynosi 4,8 W (200 mA/24 V) minus moc zużywana przez DIO1 oraz DIO2.



# PT - Guia rápido de instalação

---

Este guia contém instruções sobre como instalar o conversor. Para instruções mais detalhadas, indicações de engenharia, dados técnicos e instruções de segurança completas, consulte o manual de hardware em ([www.abb.com/drives](http://www.abb.com/drives)): Seleccione Document Library e acceda ao documento número 3AUA0000078093 [English]).

## Siga as instruções de segurança

---



**AVISO!** A não observância das seguintes instruções pode provocar ferimentos ou morte, ou danificar o equipamento:

- Apenas electricistas qualificados estão autorizados a instalar e a reparar o accionamento.
- Nunca trabalhe no accionamento, no cabo do motor ou no motor com a alimentação aplicada. Depois de desligar a alimentação, espere sempre 5 minutos para deixar os condensadores do circuito intermédio descarregarem antes de começar a trabalhar no accionamento, no cabo do motor ou no motor.
- Não manipule os cabos de controlo quando a alimentação está aplicada ao conversor de frequência ou aos circuitos de controlo externos.
- Certifique-se que a poeira das perfurações não entra no accionamento quando o instalar.
- Não ligue o accionamento a uma tensão superior à indicada na etiqueta de designação de tipo.

---

O material do piso por baixo do accionamento deve ser não inflamável.

## Seleccione os cabos de potência

Dimensione os cabos de potência de acordo com os regulamentos locais para cumprir a corrente nominal apresentada na etiqueta de designação tipo do seu conversor.

PT

Os tamanhos típicos dos cabos de potência estão listados na tabela **J** na página [82](#). Sobre as condições do dimensionamento, consulte o manual de hardware.

## Assegure uma refrigeração adequada

Consulte a tabela **B** na página [79](#) sobre as perdas e o fluxo de ar de refrigeração através do conversor. A gama de temperatura de operação permitida para o conversor sem desclassificação é -15 para +40 °C.

## Proteja o conversor e o cabo de entrada de potência

Veja a tabela [B](#) na página [79](#). Verifique na curva de tempo-corrente do fusível se o tempo de operação do fusível é inferior a 0.5 segundos.

## Instale o conversor na parede

Veja a figura [A](#) na página [79](#).

## Verificar o isolamento do cabo de entrada e dos cabos do motor

Verifique o isolamento do cabo de entrada de acordo com os regulamentos locais antes de o ligar ao accionamento.

Verificar o isolamento do cabo do motor e do motor quando o cabo está desligado do conversor de frequência. Veja a figura [F](#) na página [80](#). Meça a resistência de isolamento entre cada condutor de fase e o condutor de Protecção de Terra usando a tensão de medida de 1000 V DC. A resistência de isolamento de um motor da ABB deve exceder 10 Mohm (valor de referência a 25 °C ou 77 °F). Para a resistência do isolamento de outros motores, consulte as instruções do fabricante. **Nota:** A presença de humidade no interior da caixa do motor reduz a resistência do isolamento. Se suspeitar da presença de humidade, seque o motor e volte a efectuar a medição.

## Ligar os cabos de alimentação

Veja as figuras [C](#), [E](#), [H](#) e [F](#). Use cabo de motor blindado simétrico para a cablagem do motor.

1. Desaperte os parafusos de montagem nos lados da tampa frontal.
2. Remova a tampa fazendo a mesma deslizar para a frente.
3. Cole o autocolante de aviso de tensão residual no idioma local à tampa frontal do painel de controlo.
4. Remova os bucinos de borracha da placa guia para os cabos serem ligados.
5. Unidades IP21: Aperte os conectores de cabo (incluídos na entrega num saco plástico) aos furos da placa guia do cabo.
6. Prepare as extremidades dos cabos de potência e do motor como ilustrado na imagem.
7. Ligue à terra as blindagens de cabo a 360-graus nos conectores de cabo (unidades IP21) ou debaixo dos grampos (unidades IP55).
8. Ligar a blindagem torcida do cabo de entrada ao terminal de terra.
9. Ligar o condutor PE do cabo de entrada ao terminal PE adicional.

10. Ligar a blindagem torcida do cabo do motor ao terminal de terra.
11. Ligue os condutores de fase dos cabos de entrada e do motor. Aperte os parafusos.
12. Instale a prateleira de ligação à terra do cabo de controlo na caixa de entrada de cabos.
13. Fixe mecanicamente os cabos no exterior do conversor de frequência.
14. Ligue à terra a blindagem do cabo do motor no lado do motor. Para interferência mínima, efectue uma ligação à terra a 360-graus na placa guia de cabos, ou mantenha a espiral curta.

## Ligue os cabos de controlo

Veja a figura [H](#).

1. Faça os furos adequados nos bucins de borracha e faça os mesmos deslizar sobre os cabos. Passe os cabos através dos orifícios da placa inferior e fixe os bucins aos orifícios.
2. Descarne as extremidades do cabo e corte ao comprimento pretendido (considerar o comprimento extra dos condutores de ligação à terra).
3. Ligue à terra as blindagens exteriores de todos os cabos de controlo a 360 graus no grampo de ligação à terra na caixa da entrada de cabo.
4. Ligue à terra as blindagens do par de cabo ao grampo de ligação à terra. Deixe a outra extremidade das blindagens desligadas ou ligue-as à terra indirectamente através de um condensador de alta frequência de alguns nanofarads, ex.: 3.3 nF / 630 V.
5. Ligue os condutores aos terminais apropriados da placa de controlo (ver a página [59](#)).
6. Ligar os módulos opcionais, se incluídos na entrega.
7. Substitua a tampa frontal.

PT

**Nota para cablagem de fieldbus.** Consulte a figura [I](#).

1. Instale a prateleira adicional de ligação à terra.
2. Ligue à terra as blindagens exteriores dos cabos a 360 graus num grampo de ligação à terra.
3. Faça os furos na tampa da caixa de entrada de cabos para os cabos a instalar. Coloque a tampa da caixa de entrada de cabos.
4. Ligue o conector ao módulo de fieldbus.

## Ligações E/S de fábrica

As ligações de E/S por defeito da macro Factory do programa de controlo primário do ACS800 são apresentadas abaixo.

Tamanho cabos:


0.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

(24...12 AWG)

Binários de aperto:

0.5 N·m (5 lbf·in)

para ambos os  
cabos entrancados  
e sólidos.



#### XPOW Entrada de potência externa

<b>1</b>	+24VI	24 V CC, 2 A
<b>2</b>	GND	

#### XAI Tensão de referência e entradas analógicas

<b>1</b>	+VREF	10 V CC, $R_L$ 1...10 kohm
<b>2</b>	-VREF	-10 V CC, $R_L$ 1...10 kohm
<b>3</b>	AGND	Terra
<b>4</b>	EA1+	Referência velocidade 0(2)...10 V, $R_{em} > 200$ kohm
<b>5</b>	EA1-	
<b>6</b>	EA2+	Por defeito não usada. 0(4)...20 mA, $R_{em} = 100$ ohm
<b>7</b>	EA2-	
J1	J1	EA1 Jumper selecção corrente/tensão
J2	J2	EA2 Jumper selecção corrente/tensão

#### XAO Saída analógicas

<b>1</b>	SA1	Velocidade motor rpm 0...20 mA, $R_L < 500$ ohm
<b>2</b>	AGND	
<b>3</b>	SA2	Corrente motor 0...20 mA, $R_L < 500$ ohm
<b>4</b>	AGND	

#### XD2D Ligação accionamento-para-accionamento

<b>1</b>	B	Ligação accionamento-para-accionamento
<b>2</b>	A	
<b>3</b>	BGND	
J3	J3	Interruptor de ligação de terminação accionamento-para-accionamento

#### XRO1, XRO2, XRO3 Saídas a relé

<b>11</b>	NF	Pronto 250 V CA / 30 V CC 2 A
<b>12</b>	COM	
<b>13</b>	NÃO	
<b>21</b>	NF	A funcionar 250 V CA / 30 V CC 2 A
<b>22</b>	COM	
<b>23</b>	NÃO	
<b>31</b>	NF	Em falta(-1) 250 V CA / 30 V CC 2 A
<b>32</b>	COM	
<b>33</b>	NÃO	

#### XD24 Interlock digital

<b>1</b>	DIIL	Permissão func
<b>2</b>	+24VD	+24 V CC 200 mA <sup>1)</sup>
<b>3</b>	DICOM	Terra entrada digital
<b>4</b>	+24VD	+24 V CC 200 mA <sup>1)</sup>
<b>5</b>	DIOGND	Terra entrada/saída digital
J6		Interruptor de selecção de terra

#### XDIO Entradas/saídas digitais

<b>1</b>	SED1	Saída: Pronto
<b>2</b>	SED2	Saída: Operação

#### XED Entradas digitais

<b>1</b>	ED1	Parar (0) / Arrancar (1)
<b>2</b>	ED2	Directo (0) / Inverso (1)
<b>3</b>	ED3	Rearme
<b>4</b>	ED4	Selecção aceleração & desaceleração
<b>5</b>	ED5	Selecção de velocidade constante
<b>6</b>	ED6	Por defeito não usada.

#### XSTO Binário seguro off


<b>1</b>	SAID1	Binário de segurança off. Ambos os circuitos devem estar fechados para o accionamento arrancar.
<b>2</b>	SGND	
<b>3</b>	IN1	
<b>4</b>	IN2	

#### X12 Ligação do módulo de funções de segurança

#### X13 Ligação da consola de programação

#### X205 Ligação da unidade de memória

1) A capacidade de carga total destas saídas é 4.8 W (200 mA / 24 V) menos a potência tomada por DIO1 e DIO2.





# RU – Краткое руководство по монтажу

---

В настоящем руководстве кратко описывается монтаж привода. Более полные инструкции, техническое описание, технические характеристики и исчерпывающие указания по технике безопасности приведены в руководстве по монтажу и вводу в эксплуатацию ([www.abb.com/drives](http://www.abb.com/drives)). Выберите *Document Library* и найдите номер документа ЗАУА0000078093 (на англ. языке).

## Соблюдайте указания по технике безопасности



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Несоблюдение этих указаний может привести к травмам или смерти, а также стать причиной повреждения оборудования.

- К монтажу и техническому обслуживанию привода допускаются только квалифицированные электрики.
- Запрещается выполнять какие-либо работы по обслуживанию привода, двигателя или кабеля двигателя при включенном питании. После отключения сетевого напряжения подождите 5 минут, прежде чем начинать работу по обслуживанию привода, двигателя или кабеля двигателя. Это время необходимо для разряда конденсаторов промежуточного звена.
- Запрещается выполнять какие-либо работы с кабелями управления при включенном питании привода или внешних цепей управления.
- При установке привода следите за тем, чтобы стружка, образующаяся при сверлении отверстий, не попала внутрь привода.
- Не подсоединяйте привод к напряжению, значение которого выше указанного на табличке с обозначением типа.

Материал пола под приводом должен быть негорючим.

## Выбор силовых кабелей

Выбор силовых кабелей должен соответствовать местным нормам и правилам в отношении номинального значения тока, указанного на табличке с обозначением типа привода.

Типовые размеры кабелей питания приведены в таблице [J](#) на стр. [80](#). Для определения параметров калибровки см. Руководство по оборудованию.

RU

## Обеспечение охлаждения

Относительно потерь и потока охлаждающего воздуха через привод см. таблицу [B](#) на стр. [79](#). Допустимый диапазон рабочих температур привода без снижения его номинальных характеристик составляет -15 – +40 °C.

## Защита привода и кабеля сетевого питания

См. таблице [В](#) на стр. [79](#). Убедитесь в том, что время срабатывания предохранителя составляет не более 0,5 секунды.

## Монтаж привода на стене

См. рис. [А](#) на стр. [79](#).

## Проверка изоляции кабеля сетевого питания, двигателя и кабеля двигателя.

Перед подключением сетевого кабеля к приводу проверьте его изоляцию в соответствии с требованиями местных норм и правил.

Проверьте изоляцию двигателя и кабеля двигателя, когда кабель отсоединен от привода. См. Рис. [F](#) на стр. [80](#). Измерьте сопротивление изоляции между каждым фазным проводником и проводником защитного заземления, используя измерительное напряжение 1000 В= . Сопротивление изоляции двигателя ABB должно превышать 100 МОм (справочное значение при 25 °C). Сведения о сопротивлении изоляции двигателей других фирм см. в инструкциях изготовителей. **Примечание.** Наличие влаги внутри корпуса двигателя приводит к снижению сопротивления изоляции. Если имеется подозрение о наличии влаги, просушите двигатель и повторите измерение.

## Подключение силовых кабелей

См. рис. [C](#), [D](#), [E](#) и [F](#). Для подключения двигателя используйте симметричный экранированный кабель.

1. Отверните крепежные винты на боковых сторонах передней крышки.
2. Удалите крышку, сдвигая ее вперед.
3. Прикрепите наклейку с предупреждением об остаточных напряжениях (на местном языке) на монтажную плату панели управления.
4. Удалите резиновые втулки из проходной пластины для ввода кабелей.
5. **Блоки IP21:** Прикрепите кабельные соединители (входят в комплект поставки, находятся в пластиковом пакете) к отверстиям для кабелей в проходной пластине.
6. Подготовьте концы входного кабеля и кабеля двигателя как показано на рисунке.
7. Произведите 360-градусное заземление экранов кабелей в кабельных соединителях (блоки IP21) или под зажимами (блоки IP55).
8. Подключите скрученный экран кабеля питания к зажиму заземления.

9. Подключите провод защитного заземления кабеля питания к дополнительной клемме защитного заземления.
10. Подключите скрученный экран кабеля двигателя к зажиму заземления.
11. Присоедините фазные проводники кабеля питания и кабеля двигателя. Затяните винты.
12. Вставьте полку заземления кабелей управления в коробку ввода кабелей.
13. Обеспечьте механическое крепление кабелей вне привода.
14. Заземлите экран кабеля двигателя на стороне двигателя. Чтобы свести к минимуму помехи, произведите 360-градусное заземление на вводе кабеля или сделайте скрученные концы экранов как можно более короткими.

## Подключение кабелей управления

См. рис. [H](#).

1. Прорежьте отверстия требуемого размера в резиновых втулках и наденьте втулки на кабели. Пропустите кабели сквозь отверстия в нижней плате и закрепите втулки в отверстиях.
2. Зачистите концы кабелей и отрежьте кабель, чтобы получить нужную длину (обратите внимание на необходимость дополнительной длины проводников заземления).
3. Произведите 360-градусное заземление наружных экранов всех кабелей управления у заземляющего зажима в коробке ввода кабелей.
4. Присоедините экраны пар кабелей к заземляющему зажиму. Другой конец экранов оставьте неподключенным или заземлите его через высокочастотный конденсатор емкостью несколько нанофарад (например, 3,3 нФ / 630 В).
5. Подсоедините проводники к соответствующим клеммам платы управления (см. стр. [64](#)).
6. Подключите дополнительные модули, если они включены в комплект поставки.
7. Установите переднюю крышку.

RU



**Примечание для кабеля интерфейсного модуля.** См. Рис. [I](#).

1. Установите дополнительную полку заземления.
2. Заземлите внешние экраны кабеля по окружности (360 градусов) зажимом заземления.
3. Вырубите отверстия в коробке ввода кабеля для устанавливаемых кабелей. Установите коробку ввода кабеля.
4. Вставьте соединитель в интерфейсный модуль Fieldbus

## Стандартные цепи входов/выходов




На приведенном ниже рисунке показаны стандартные цепи входов/выходов заводских макросов основной программы управления приводами ACS880.

Сечение проводов:  
0,5 – 2,5 мм<sup>2</sup>  
Моменты затяжки:  
0,5 Н·м как для многожильного, так и для сплошного провода.



1) Общая нагрузочная способность этих выходов составляет 4,8 Вт (200 мА / 24 В) минус мощность, потребляемая дополнительными модулями, установленными на плате.

<b>XPOW</b>	Вход внешнего питания	
1	+24V1	24 В=, 2 A
2	GND	
<b>XAI</b>	Опорное напряжение и аналоговые входы	
1	+VREF	10 В=, $R_L$ 1 – 10 кОм
2	-VREF	-10 В=, $R_L$ 1 – 10 кОм
3	AGND	Земля
4	AI1+	<b>Задание скорости</b> 0(2) – 10 В, $R_{in} > 200$ кОм
5	AI1-	
6	AI2+	По умолчанию не используется. 0(4) – 20 мА ( $R_{in} = 100$ Ом)
7	AI2-	
J1	J1	Перемычка выбора тока/напряжения AI1
J2	J2	Перемычка выбора тока/напряжения AI2
<b>XAO</b>	Аналоговые выходы	
1	AO1	<b>Скорость двигателя</b> , об/мин 0 – 20 мА, $R_L < 500$ Ом
2	AGND	
3	AO2	<b>Ток двигателя</b> 0 – 20 мА, $R_L < 500$ Ом
4	AGND	
<b>XD2D</b>	Линия связи привод-привод	
1	B	
2	A	
3	BGND	Линия связи привод-привод
J3	J3	Выключатель оконечной нагрузки линии связи привод-привод
<b>XRO1, XRO2, XRO3</b>	Релейные выходы	
11	NC	<b>Готов</b> 250 В~ / 30 В= 2 A
12	COM	
13	NO	
21	NC	<b>Работа</b> 250 В~ / 30 В= 2 A
22	COM	
23	NO	
31	NC	<b>Отказ(-1)</b> 250 В~ / 30 В= 2 A
32	COM	
33	NO	
<b>XD24</b>	Цифровая взаимная блокировка	
1	DIIL	Работа разрешена
2	+24VD	+24 В=, 200 мА <sup>1)</sup>
3	DICOM	Земля цифровых входов
4	+24VD	+24 В=, 200 мА <sup>1)</sup>
5	DIOGND	Земля цифровых входов/выходов
J6	Переключатель выбора заземления	
<b>XDIO</b>	Цифровые входы/выходы	
1	DIO1	Выход: готов
2	DIO2	Выход: работа
<b>XDI</b>	Цифровые входы	
1	DI1	Останов (0) / пуск (1)
2	DI2	Вперед (0) / назад (1)
3	DI3	Сброс
4	DI4	Выбор ускорения и замедления
5	DI5	Выбор фиксированной скорости
6	DI6	По умолчанию не используется
<b>XSTO</b>	Безопасное отключение крутящего момента	
1	OUT1	
2	SGND	Функция безопасного отключения крутящего момента. Для пуска привода необходимо замкнуть обе цепи.
3	IN1	
4	IN2	
<b>X12</b>	Подключение модуля функций защиты	
<b>X13</b>	Подключение панели управления	
<b>X205</b>	Подключение блока памяти	





# SV - Snabbguide för installation

---

Denna guide beskriver i korthet hur frekvensomriktaren installeras. För mera detaljerade instruktioner, konstruktionsriktlinjer, tekniska data och fullständiga säkerhetsinstruktioner, se Beskrivning av hårdvara. ([www.abb.se/frekvensomriktare](http://www.abb.se/frekvensomriktare): Välj Dokumentbibliotek och sök dokumentnummer: 3AUA0000078093 [engelska]).

## Följ säkerhetsinstruktionerna



**VARNING!** Underlätenhet att följa instruktionerna kan medföra personskador och dödsfall samt utrustningsskador:

- Endast kvalificerad personal får installera och underhålla frekvensomriktaren.
- Arbeta aldrig med frekvensomriktaren, motorkabeln eller motorn när nätspänning är applicerad. När matningen har fränskilts, vänta alltid 5 minuter för att låta mellanledskondensatorerna ladda ur innan något arbete utförs på frekvensomriktare, motor eller motorkabel.
- Arbeta aldrig med styrkablarna om frekvensomriktaren eller dess externa manöverkretsar är spänningssatta.
- Var noga med att inga borr- eller slipspån kommer in i frekvensomriktaren i samband med installationen.
- Anslut inte frekvensomriktaren till en spänning högre än vad som anges på tygbeteckningsetiketten.

Golvet/ytan under frekvensomriktaren måste vara av icke brännbart material.

## Anslutning av kraftkablar

Dimensionera kraftkablarna enligt lokala föreskrifter och den märkström som anges på frekvensomriktarens tygbeteckningsetikett.

Typiska kraftkabeldimensioner anges i tabell J på sidan 72. För storleksförhållanden, se beskrivning av hårdvara.

## Kontrollera att kylningen är tillfredsställande

Se tabell B på sid 79 för information om förlusteffekt och kylluftflöde genom frekvensomriktaren. Tillåtet driftstemperaturområde för frekvensomriktaren utan nedstämpling är -15 till +40°C.

SV

## Skydda frekvensomriktaren och matningskabeln

Se tabell på [B](#) på sid [79](#). Kontrollera att säkringens utlösningstid understiger 0,5 sekunder.

## Installera frekvensomriktaren på vägg

Se figur [A](#) på sid [79](#).

## Kontrollera isolationen hos nätkabel, motor och motorkabel

Kontrollera nätkabelns isolation enligt lokala föreskrifter innan den ansluts till frekvensomriktaren.

Kontrollera isolationen hos motorkabel och motor när kabeln är fränkopplad från frekvensomriktaren, se figur [F](#) på sidan [70](#). Mät isolationsresistansen mellan varje fas och skyddsjordledare med en mätspänning på 1000 V DC. Isolationsresistansen hos en ABB-motor måste överskrida 100 Mohm (referensvärde vid 25°C). För isolationsresistans hos andra motorer, se respektive tillverkares instruktioner. **Obs:** Fukt inuti motorkapslingen minskar isolationsresistansen. Om fukt misstänks, torka motorn och upprepa mätningen.

## Anslut matningskablarna

Se figurerna [C](#), [E](#), [H](#) och [F](#). Använd symmetrisk skärmad kabel för motoranslutning.

1. Lossa fästsprövkruvorna på sidorna av frontkåpan.
2. Ta av kåpan genom att skjuta den framåt.
3. Sätt en varningsetikett på lokalt språk på manöverpanelens monteringsplatta.
4. Ta bort gummikragarna från genomföringsplåten för kablar som ska anslutas.
5. IP21-enheter: Montera kabelplintarna (medföljer leveransen i en plastpåse) vid skäp/genomföringsplåtens hål.
6. Förbered de inkommende ändarna av matnings- och motorkablarna så som illustreras i figuren.
7. Jorda ledarskärmarna 360° runtom i plintarna (IP21-enheterna) eller untermot jordningsöverfallet (IP55-enheter).
8. Anslut den tvinnade skärmstrumpan från inkommende kabeln till jordanslutningen.
9. Anslut skyddsjorderdaren (PE) från den inkommende kabeln till den extra skyddsjordanslutningen (PE).

10. Anslut den tvinnade skärmstrumpan från motorkabeln till jordanslutningen.
11. Anslut fasledarna i matnings- och motorkablarna. Dra åt skruvarna.
12. Montera styrkablarnas jordningsskema i anslutningsboxen.
13. Fixera kablarna mekaniskt utanför enheten.
14. Jorda motorkabelskärmen vid motoränden. För att minimera störningar, gör en 360° runtomgående jordning vid skärgenomföringen, eller håll skärmstumpen så kort som möjligt.

## Anslut styrkablarna

Se figur [H](#).

1. Skär lämpliga hål i gummikragarna i anslutningsboxens underdel och skjut upp kragarna på kablarna. För kablarna genom hålen i bottenplattan och fäst kragarna i hålen.
2. Skala kabeländarna och kapa ledarna till lämplig längd. Observera att jordledarna behöver vara något längre.
3. Jorda alla ytter skärmar på styrkablar 360° runtom vid en jordklämma i anslutningsboxen.
4. Anslut ledarparens skärmar till jordklämmen. Den andra änden av skärmen skall lämnas oanslutna eller jordas indirekt via en högfrekvens-högspänningskondensator, t.ex. 3,3 nF / 630 V.
5. Anslut ledarna till respektive plintar på styrkortet (se sid [70](#)).
6. Anslut tillvalsmodulerna om sådana ingår i leveransen.
7. Sätt tillbaka frontkåpan

**Not för fältbusskablar.** Se figur [I](#).

1. Installera den extra jordningsplåten.
2. Jorda kablarnas ytter skärmar 360 grader vid en jordningsklämma.
3. Öppna de förberedda hålen i kabelingångslådans lock så att kablarna kan installeras. Montera kabelingångslådans lock.
4. Anslut kontakten till fältbussmodulen.

SV

## Förvalda I/O-anslutningar

De förvalda I/O-anslutningarna för makrot FABRIK i ACS880 standardprogramvara visas nedan.

Ledar-dimensioner:  
0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>  
(24...12 AWG)  
Åtdragningsmoment: 0,5 Nm för både  
mångtrådiga och massiva ledare.

1) Total belastningskapacitet för dessa utgångar är 4,8 W (200 mA / 24 V) minus den effekt som krävs av DIO1 och DIO2.

<b>XPOW</b> Extern matning		
1	+24VI	24 V DC, 2 A
2	GND	
<b>XAI</b> Referensspänning och analoga ingångar		
1	+VREF	10 V DC, $R_L$ 1...10 kohm
2	-VREF	-10 V DC, $R_L$ 1...10 kohm
3	AGND	Jord
4	AI1+	Varvtalsreferens 0(2)...10 V, $R_{in} > 200$ kohm
5	AI1-	
6	AI2+	Används som förval ej. 0(4)...20 mA, $R_{in} = 100$ ohm
7	AI2-	
J1	J1	AI1 ström/spänning, valbygel
J2	J2	AI2 ström/spänning, valbygel
<b>XAO</b> Analoga utgångar		
1	AO1	Varvtal 0...20 mA, $R_L < 500$ ohm
2	AGND	
3	AO2	Motorström 0...20 mA, $R_L < 500$ ohm
4	AGND	
<b>XD2D</b> Drift till drift-buss		
1	B	
2	A	Drift till drift-buss
3	BGND	
J3	J3	Bygel för terminering av drift till drift-buss
<b>XRO1, XRO2, XRO3</b> Reläutgångar		
11	NC	<b>Driftklar</b> 250 V AC / 30 V DC 2 A
12	COM	
13	NO	
21	NC	<b>Drift</b> 250 V AC / 30 V DC 2 A
22	COM	
23	NO	
31	NC	<b>Fel(-1)</b> 250 V AC / 30 V DC 2 A
32	COM	
33	NO	
<b>XD24</b> Digital förläggning		
1	DIL	Driftfrigivning
2	+24VD	+24 V DC 200 mA <sup>1)</sup>
3	DICOM	Jord för digitala ingångar
4	+24VD	+24 V DC 200 mA <sup>1)</sup>
5	DI0GND	Jord för digitala in-/utgångar
J6	Omkopplare för val av jord	
<b>XDIO</b> Digitala in-/utgångar		
1	DIO1	Uteffekt: Driftklar
2	DIO2	Uteffekt: Drift
<b>XDI</b> Digitala ingångar		
1	DI1	Stopp (0) / Start (1)
2	DI2	Fram (0) / Back (1)
3	DI3	Reset
4	DI4	Val av accelerations-/retardationsramp
5	DI5	Konstant varvtal 1 (1 = On)
6	DI6	Används som förval ej
<b>XSTO</b> Safe torque off		
1	OUT1	
2	SGND	Safe torque off. Båda kretsarna måste vara slutna för att frekvensomriktaren skall starta.
3	IN1	
4	IN2	
<b>X12</b> Säkerhetsfunktioner, modulanslutning		
<b>X13</b> Anslutning för manöverpanel		
<b>X205</b> Anslutning för minnesenhet		

# TR – Hızlı kurulum kılavuzu

---

Bu kılavuz sürücüyü nasıl kuracağınız hakkında kısa talimatlar verir. Daha ayrıntılı talimatlar, mühendislik kılavuzları, teknik veriler ve tam güvenlik talimatları için donanım kılavuzuna bakınız ([www.abb.com/drives](http://www.abb.com/drives): Document Library (Belge Kütüphanesi)'ni seçin ve 3AUA0000078093 [İngilizce] numaralı belgeyi arayın).

## Güvenlik talimatlarını izleyin



**UYARI!** Aşağıdaki talimatlara uyulmaması, fiziksel yaralanmalar veya ölümlere yol açabilir ya da ekipman hasar görebilir:

- Sürücünün bakımı sadece yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Giriş gerilimi verildiğinde sürücü, motor kablosu ve motor üzerinde hiçbir işlem yapmayın. Giriş gerilimini kestikten sonra sürücü, motor kablosu veya motor üzerinde işlem yapmadan önce ara devre kondansatörlerinin yükü boşaltmaları için 5 dakika bekleyin.
- Sürücü veya harici kontrol devrelerine enerji verilirken kontrol kabloları üzerinde işlem yapmayın.
- Delik ve frezelerdeki tozların kurulum sırasında sürücü içine girmemesine dikkat edin.
- Sürücüyü, tür belirtme etiketi üzerinde yazan voltaj değerinden daha yüksek bir voltaja bağlamayınız.

Sürücünün üzerinde bulunduğu zemin malzemesi yanmaz nitelikte olmalıdır.

## Güç kablolarını seçin

Sürücünüzün tür atama etiketinde verilen nominal akımı taşımak için güç kablolarını yerel yönetmeliklere uygun olarak boyutlandırın.

Tipik güç kablosu boyutları için bkz. tablo J, sayfa 82. Boyutlandırma kopulları için donanım el kitabına bakın.

## Soğutmayı sağlayın

Kayıplar ve sürücünün içinden geçen soğutma hava akışı için bkz. tablo B sayfa 79. Değer kaybı olmadan sürücününizin verilen işletim sıcaklığı aralığı -15 ile +40°C arasındadır.

## Sürücü ve giriş güç kablosunu koruyun

ABB tarafından üretilen sigortalar için bkz. sayfa B tablo 79.

## Sürücüyü duvara kurun

Bkz. şekil A sayfa 79.

### Giriş ve motor kablolarının yalıtımını ve motoru kontrol edin

Sürücüye bağlamadan önce yerel yasalara uygun olarak giriş kablosunun yalıtımını kontrol edin.

Motor kablosunun ve motorun yalıtımını ve kablonun sürücüden bağlantısının ne zaman kesildiğini kontrol edin. Bkz. şekil F, sayfa 80. 1000 V DC ölçüm gerilimi kullanarak her bir faz iletkeni ile motor Koruyucu Toprak iletkeni arasındaki yalıtım direncini ölçün. ABB motorunun yalıtım direnci 100 Mohm'u geçmelidir (referans değer 25 °C veya 77 °F'de). Diğer motorların yalıtım direnci için lütfen üreticinin talimatlarına bakın. **Not:** Motor muhafazası içindeki nem yalıtım direncini düşürecektil. Eğer nemden şüphe edilirse motoru kurulayın ve ölçümu tekrarlayın.

### Güç kablolarını bağlayın

Bkz. şekil C, D, E ve F. Motor kablosu için simetrik ekranlı kablo kullanın.

1. Ön kapağın yanlarındaki montaj vidalarını gevşetin.
2. Öne doğru kaydırarak kapağı açın.
3. Yerel dildeki kaçak gerilim uyarı çıkartmasını, kontrol paneli montaj plakasına yapıştırın.
4. Kabloların bağlanması için lastik rondelaları geçiş plakasından kaldırın.
5. IP21 üniteleri: Kablo konektörlerini (gönderilen siparişte plastik bir çantada bulunur) plaka deliklerinden kablo ucuna bağlayın.
6. Giriş gücü ve motor kablolarının uçlarını şekilde gösterildiği gibi hazırlayın.
7. Kablo ekranelerini kablo konektörlerinde (IP21 üniteleri) ya da kelepçelerin (IP55 üniteleri) altında 360 derece topraklayın .
8. Giriş kablosunun bükülü ekranını topraklama terminaline bağlayın.
9. Giriş kablosunun PE iletkenini ek PE terminaline bağlayın.
10. Motor kablosunun bükülü ekranını topraklama terminaline bağlayın.
11. Giriş ve motor kablolarının faz iletkenlerini bağlayın. Vidaları sıkın.
12. Kontrol kablosu topraklama raflarını kablo giriş kutusuna takın.
13. Sürücünün dışında yer alan kabloları mekanik olarak sabitleyin.

14. Motor kablo blendajını motor tarafında topraklayın. Mümkün olan en az parazit için kablo geçişinde bir 360 derece topraklama yapın veya saç örgüsünü kısa tutun.

## Kontrol kablolarını bağlayın

Bkz. şekil [H](#).

1. Lastik rondelaların içine yeterli delikler delin ve rondeları kabloların üstüne kaydırın. Kabloları, alt plakanın deliklerinin içine kaydırın ve rondeları deliklere takın.
2. Kablo uçlarını soyun ve uygun uzunlukta kesin (topraklama iletkenlerinin ilave uzunluğuna dikkat edin).
3. Tüm kontrol kablolarının dış koruyucularını kablo giriş kutusundaki bir topraklama kelepçesine 360 derece topraklayın.
4. Çift kablo koruyucularını topraklama kelepçesine topraklayın. Blendajların diğer ucunu boşta bırakın veya birkaç nanofarad yüksek frekanslı kondansatör üzerinden dolaylı olarak topraklayın (örn. 3,3 nF / 630 V).
5. İletkenleri kontrol panelinin ilgili terminallerine (bkz. sayfa [74](#)) bağlayın.
6. Teslimata dahil olmaları halinde opsyonel modüllerin kablolarını bağlayın.
7. Ön kapağı değiştirin.


**Not:** fieldbus kablolarý için bkz. şekil [I](#).

1. Ek topraklama rafýný kurun.
2. Kablolarýn dýþ korumasýný 360 derece topraklama kelepçesi ile topraklayýn.
3. Takýlacak kablolar için kablo giriş kutusunun kapaðýnda delik açýn. Kablo giriş kutusu kapaðýný takýn.
4. Konektörü fieldbus modülüne takýn.

## Varsayılan G/Ç bağlantıları

ACS880 birincil kontrol programı Fabrika makrosunun varsayılan G/Ç bağlantıları aşağıda gösterilmiştir.


Kablo boyutları:  
0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup>  
(24...12 AWG)  
Sıkma  
momentleri:  
Hem telli hem  
som kablo için  
0,5 N·m  
(5 lbf-in).

**XPOW** Harici güç girişi

1	+24V1	24 V DC, 2 A
2	GND	

**XAI** Referans gerilimi ve analog girişler


1	+VREF	10 V DC, $R_L$ 1...10 kohm
2	-VREF	-10 V DC, $R_L$ 1...10 kohm
3	AGND	Toprak
4	AI1+	Hiz referansı 0(2)...10 V, $R_{in} > 200$ kohm
5	AI1-	
6	AI2+	Varsayılan olarak kullanıldığımda değildir 0(4)...20 mA, $R_{in} = 100$ ohm
7	AI2-	
J1	J1	AI1 akım/gerilim seçim jumper'i
J2	J2	AI2 akım/gerilim seçim jumper'i

**XAO** Analog çıkışlar

1	AO1	Motor hızı rpm 0...20 mA, $R_L < 500$ ohm
2	AGND	
3	AO2	Motor akımı 0...20 mA, $R_L < 500$ ohm
4	AGND	

**XD2D** Sürücü - sürücü bağlantıları

1	B	Sürücü - sürücü bağlantıları
2	A	
3	BGND	
J3	J3	Sürücü - sürücü bağlantıları sonlandırma

**XRO1, XRO2, XRO3** Röle çıkışları


11	NC	Hazır
12	COM	250 V AC / 30 V DC 2 A
13	NO	
21	NC	Çalışıyor
22	COM	250 V AC / 30 V DC 2 A
23	NO	
31	NC	Hatalı(-1)
32	COM	250 V AC / 30 V DC 2 A
33	NO	

**XD24** Dijital kilit


1	DIL	Çalışma izni
2	+24VD	+24 V DC 200 mA <sup>1)</sup>
3	DICOM	Dijital giriş toprak hattı
4	+24VD	+24 V DC 200 mA <sup>1)</sup>
5	DI0GND	Dijital giriş/çıkış toprak hattı
J6		Toprak seçim anahtarı

**XDIO** Dijital giriş/çıkışları

1	DIO1	Çıkış: Hazır
2	DIO2	Çıkış: Çalışıyor

**XDI** Dijital girişler

1	DI1	Durdur (0) / Başlat (1)
2	DI2	İleri (0) / Geri (1)
3	DI3	Resetle
4	DI4	Hızlanma ve yavaşlama seçimi
5	DI5	Sabit hız 1 (1 = Açık)
6	DI6	Varsayılan olarak kullanıldığımda değildir.

**XSTO** Güvenli moment kapatma

1	OUT1	Güvenli moment kapatma. Sürücünün başlaması için her iki devre kapatılmalıdır.
2	SGND	
3	IN1	
4	IN2	

**X12** Güvenlik işlevleri modülü bağlantıları**X13** Kontrol paneli bağlantıları**X205** Bellek ünitesi bağlantıları

- 1) Bu çıkışların toplam yük kapasitesi, DIO1 ve DIO2 tarafından çekilen gücün 4,8 W (200 mA / 24 V) değerinden çıkarılmasıyla elde edilen değerdir.

# CN – 快速安装指南

---

本指南简要的介绍了如何安装传动。更多详细说明、工程指导、技术数据和完整的安全说明，请参考硬件手册 ([www.abb.com/drives](http://www.abb.com/drives): 选择 *Document Library* 并搜索文档代码 3AUA0000078093 [ 英文 ])。

## 遵守以下安全指导



**警告！**忽略以下安全指导会导致人身伤害或伤亡事故、或损坏设备。

- 只有具备资质的电气工程师才可以对传动进行安装和维护。
- 不能对带电的传动、电机电缆或电机进行任何操作。对传动、电机或电机电缆进行操作前，要断开电源后等待 5 分钟，使中间电路电容器放电。
- 当传动或外部控制电路带电时，不要对控制电缆进行操作。
- 安装时，确保钻孔或摩擦的灰尘不能进入传动内部。
- **不要将传动连接在高于型号标签标示的电压上。**

放置传动的地板材料必须为不易燃材料。

## 选择功率电缆

根据当地规则选择功率电缆，满足传动上的型号指定标签给出的额定电流。

在 82 页的 J 表中列出了典型的功率电缆尺寸。关于选型的条件，请参考硬件手册。

## 确保冷却

传动的热量损耗和冷却空气流量，请参见第 79 页中的表格 B。在无需降容的情况下，允许的传动运行温度范围为 -15 至 +40 °C。

## 保护传动和电源电缆

参见第 79 页表格 B 中的 ABB 生产的熔断器。

## 壁挂式安装传动

参见第 79 页中的图 A。

## 检查电机、输入电缆和电机电缆的绝缘性

连接传动前，根据当地规则检查输入电缆的绝缘性。

当断开传动电缆时，检查电机电缆和电机的绝缘性。参见 [80](#) 页的图 [F](#)。使用 1000 V 直流测量电压测量每个相导体和保护接地导体之间的绝缘电阻。**ABB** 电机的绝缘电阻必须超过 100 Mohm ( 参考值在 25 °C 或 77 °F 下 )。其它电机的绝缘电阻，请参考其制造说明书。**注意：** 电机壳内潮湿会降低绝缘电阻。如果潮湿，将电机进行干燥，并重新测量。

## 连接功率电缆

参见图 [C](#), [D](#), [E](#) 和 [F](#)。电机电缆使用对称屏蔽电缆。

1. 松开前盖板两侧的安装螺钉。
2. 向前滑动盖板，将其取下。
3. 将标有当地语言的电压警告标签粘贴到控制盘安装板上。
4. 将橡胶垫圈从引线板上取下，用于电缆连接。
5. IP21 单元：将电缆连接器（在配送的塑料袋中）紧固到电缆穿线板孔上。
6. 根据图示准备好输入功率 和电机电缆 的端口。
7. 将电缆屏蔽层固定在电缆连接器 (IP21单元) 或夹子下面 (IP55单元)，进行360度接地。
8. 将输入电缆的 PE 导线连接到附加的 PE 端子上。
9. 将电机电缆双绞屏蔽层连接到接地端子。
10. 连接输入电缆和电机电缆的相导线。紧固螺丝。
11. 在分线盒中安装控制电缆接地支架。
12. 确保电缆安装在传动外部。
13. 将电机电缆屏蔽层在电机端接地。基于最小干扰，将电缆引线 360 度接地，或者使引线尽量短。

## 连接控制电缆

参见图 [H](#)。

1. 在橡胶垫圈上打足够大的孔，将橡胶垫圈套到电缆上。将电缆穿过底板上的孔，并将橡胶垫圈贴在孔上。
2. 将电缆末端剥开，切成适当的长度（注意接地导体的额外长度）。将分线盒中接地夹子下的所有控制电缆的外部屏蔽层 360 度接地。

3. 将电缆双绞线的屏蔽层与接地夹子连接接地。将屏蔽层的另一端断开或通过一些毫微法高频电容将其间接接地，如 3.3 nF / 630 V。
4. 将导体连接到控制板上相对应的端子（参见第 78 页）。
5. 如果交货中包括可选模块，将可选模块进行接线。
6. 更换盖板。


注意现场总线布线。参见图 I。

1. 安装另外的接地支架。
2. 将接地夹下的电缆的外部屏蔽层 360 度接地。
3. 在电缆分线盒盖上打一个孔用于电缆安装。安装电缆分线盒盖。
4. 将连接器插入到现场总线模块中。

## 默认 I/O 连接

ACS880 主控程序的工厂宏的默认 I/O 连接如下所示。


电缆尺寸：  
0.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>  
(24...12 AWG)  
紧固力矩：0.5  
N·m (5 lbf-in) 用于标准和固体导线。

**XPOW 外部输入电源**

1	+24VI	24 V DC, 2 A
2	GND	

**XAI 参考电压和模拟输入**


1	+VREF	10 V DC, $R_L$ 1...10 kohm
2	-VREF	-10 V DC, $R_L$ 1...10 kohm
3	AGND	接地
4	AI1+	速度给定 0(2)...10 V, $R_{in} > 200$ kohm
5	AI1-	
6	AI2+	默认未使用。 0(4)...20 mA, $R_{in} = 100$ ohm
7	AI2-	
J1	J1	AI1 电流 / 电压选择跳线
J2	J2	AI2 电流 / 电压选择跳线

**XAO 模拟输出**

1	AO1	电机速度 rpm 0...20 mA, $R_L < 500$ ohm
2	AGND	
3	AO2	电机电流 0...20 mA, $R_L < 500$ ohm
4	AGND	

**XD2D 传动对传动连接**

1	B	传动对传动连接
2	A	
3	BGND	
J3	J3	传动对传动连接终端跳线

**XRO1, XRO2, XRO3 继电器输出****XRO1, XRO2, XRO3 继电器输出**


11	NC	准备
12	COM	250 V AC / 30 V DC 2 A
13	NO	
21	NC	运行
22	COM	250 V AC / 30 V DC 2 A
23	NO	
31	NC	故障 (-1)
32	COM	250 V AC / 30 V DC 2 A
33	NO	

**XD24 数字互锁**

1	DIIL	允许运行
2	+24VD	+24 V DC 200 mA <sup>1)</sup>
3	DICOM	数字输入接地
4	+24VD	+24 V DC 200 mA <sup>1)</sup>
5	DI0GND	数字输入 / 输出接地
J6		接地选择开关

**XDIO 数字输入 / 输出**

1	DIO1	输出：准备
2	DIO2	输出：运行

**XDI 数字输入**

1	DI1	停止 (0) / 启动 (1)
2	DI2	正转 (0) / 反转 (1)
3	DI3	复位
4	DI4	加速 & 减速选择
5	DI5	恒速 1(1=On)
6	DI6	数字输入 6 或者热敏电阻输入

**XSTO 安全力矩中断**


1	OUT1	安全力矩中断。两个电路必须闭合以备传动启动。
2	SGND	
3	IN1	
4	IN2	

**X12 安全功能模块连接**



X13	控制盘连接
-----	-------






X205	存储单元连接
------	--------



1) 这些输出的总负载能力为 4.8 W (200 mA / 24 V) 减去 DIO1 和 DIO2 的输出功率。

**A****B**



ACS880-01-	Air flow (m <sup>3</sup> /h)	Losses (W)		ACS880-01-	Air flow (m <sup>3</sup> /h)	Losses (W)	
04A6-2	44	73	OFAF000H6	02A4-3/02A1-5	44	30	OFAF000H4
06A6-2	44	94	OFAF000H10	03A3-303A0-5	44	40	OFAF000H6
07A5-2	44	122	OFAF000H16	04A0-303A4-5	44	52	OFAF000H6
10A6-2	44	172	OFAF000H16	05A6-3/04A8-5	44	73	OFAF000H10
16A8-2	88	232	OFAF000H25	07A2-3/05A2-5	44	94	OFAF000H10
24A3-2	88	337	OFAF000H40	09A4-3/07A6-5	44	122	OFAF000H16
031A-2	134	457	OFAF000H50	12A6-3/11A0-5	44	172	OFAF000H16
-	-	-	-	017A-3/014A-5	88	232	OFAF000H25
-	-	-	-	025A-3/021A-5	88	337	OFAF000H32
-	-	-	-	032A-3/027A-5	134	457	OFAF000H40
-	-	-	-	038A-3/034A-5	134	562	OFAF000H50

**C****D**








Available from 2014-09






Drive type	Frame size	IEC	US
		Cu cable type	Cu cable type
		mm <sup>2</sup>	AWG/kcmil
<i>U<sub>N</sub></i> = 230 V			
ACS880-01-04A6-2	R1	3×1.5	14
ACS880-01-06A6-2	R1	3×1.5	14
ACS880-01-07A5-2	R1	3×1.5	14
ACS880-01-10A6-2	R1	3×1.5	14
ACS880-01-16A8-2	R2	3×6	10
ACS880-01-24A3-2	R2	3×6	10
ACS880-01-031A-2	R3	3×10	8
<i>U<sub>N</sub></i> = 400 V			
ACS880-01-02A4-3	R1	3×1.5	14
ACS880-01-03A3-3	R1	3×1.5	14
ACS880-01-04A0-3	R1	3×1.5	14
ACS880-01-05A6-3	R1	3×1.5	14
ACS880-01-07A2-3	R1	3×1.5	14
ACS880-01-09A4-3	R1	3×1.5	14
ACS880-01-12A6-3	R1	3×1.5	14
ACS880-01-017A-3	R2	3×6	10
ACS880-01-025A-3	R2	3×6	10
ACS880-01-032A-3	R3	3×10	8
ACS880-01-038A-3	R3	3×10	8
<i>U<sub>N</sub></i> = 500 V			
ACS880-01-02A1-5	R1	3×1.5	14
ACS880-01-03A0-5	R1	3×1.5	14
ACS880-01-03A4-5	R1	3×1.5	14
ACS880-01-04A8-5	R1	3×1.5	14
ACS880-01-05A2-5	R1	3×1.5	14
ACS880-01-07A6-5	R1	3×1.5	14
ACS880-01-11A0-5	R1	3×1.5	14
ACS880-01-014A-5	R2	3×6	10
ACS880-01-021A-5	R2	3×6	10
ACS880-01-027A-5	R3	3×10	8
ACS880-01-034A-5	R3	3×10	8

**A****C****B****USA**

ACS880-01-	Air flow (ft <sup>3</sup> /min)	Losses (W)	JJS	ACS880-01-	Air flow (ft <sup>3</sup> /min)	Losses (W)	JJS
04A6-2	26	73	JJS-15	02A1-5	26	30	JJS-3
06A6-2	26	94	JJS-15	03A0-5	26	40	JJS-6
07A5-2	26	122	JJS-15	03A4-5	26	52	JJS-6
10A6-2	26	172	JJS-20	04A8-5	26	73	JJS-10
16A8-2	52	232	JJS-25	05A2-5	26	94	JJS-10
24A3-2	52	337	JJS-40	07A6-5	26	122	JJS-15
031A-2	79	457	JJS-50	11A0-5	26	172	JJS-20
-	-	-	-	014A-5	52	232	JJS-25
-	-	-	-	021A-5	52	337	JJS-35
-	-	-	-	027A-5	79	457	JJS-40
				034A-5	79	562	JJS-50

**D**

## Cable conduit installation



## Further information

### Product and service inquiries

Address any inquiries about the product to your local ABB representative, quoting the type designation and serial number of the unit in question. A listing of ABB sales, support and service contacts can be found by navigating to [www.abb.com/searchchannels](http://www.abb.com/searchchannels).

### Product training

For information on ABB product training, navigate to [www.abb.com/drives](http://www.abb.com/drives) and select *Training courses*.

### Providing feedback on ABB Drives manuals

Your comments on our manuals are welcome. Go to [www.abb.com/drives](http://www.abb.com/drives) and select *Document Library – Manuals feedback form (LV AC drives)*.

### Document library on the Internet

You can find manuals and other product documents in PDF format on the Internet. Go to [www.abb.com/drives](http://www.abb.com/drives) and select *Document Library*. You can browse the library or enter selection criteria, for example a document code, in the search field.

## Contact us

**[www.abb.com/drives](http://www.abb.com/drives)**  
**[www.abb.com/drivespartners](http://www.abb.com/drivespartners)**

3AUA0000085966 Rev F (MUL) 2014-03-24